

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	44159
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Мотевчуки, д.10А
Площадь жилого дома	40 м.кв.
Размер	5.0х8.0 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1920
Дата осмотра	10.04.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	41042
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Зенюки, д.50А
Площадь жилого дома	35 м.кв.
Размер	5.0х7.0 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1920
Дата осмотра	10.04.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,25
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	44148
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Зенюки, д.12
Площадь жилого дома	55 м.кв.
Размер	5.5x10.0 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1918
Дата осмотра	10.04.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,25
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	41042
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Корсаки, д.4
Площадь жилого дома	36 м.кв.
Размер	6.0х6.6 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1938
Дата осмотра	23.04.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,30
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	46084
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Дуброво, д.12
Площадь жилого дома	112 м.кв.
Размер	12.0х9.3 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1965
Дата осмотра	16.05.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	46095
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Дуброво, д.18
Площадь жилого дома	24 м.кв.
Размер	6.0х4.0 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1935
Дата осмотра	16.05.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	46102
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Дуброво, д.56
Площадь жилого дома	66 м.кв.
Размер	6.6х10.0 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1920
Дата осмотра	03.03.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,42
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	46107
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Дуброво, д.20А
Площадь жилого дома	30 м.кв.
Размер	6.0х6.5 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1898
Дата осмотра	16.05.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,20
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	46711
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Ошмянцы, ул. Школьная, д.31
Площадь жилого дома	26 м.кв.
Размер	5.0х5.2 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1930
Дата осмотра	27.05.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,33
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	46715
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Ошмянцы, ул. Центральная, д.59
Площадь жилого дома	50 м.кв.
Размер	5.0х10.0 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1935
Дата осмотра	27.05.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	46716
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Лебёдка, д.16
Площадь жилого дома	82 м.кв.
Размер	9.0х9.1 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1965
Дата осмотра	27.05.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	48000
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Савовщина, д.15
Площадь жилого дома	62 м.кв.
Размер	8.0х7.7 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1967
Дата осмотра	19.06.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	48003
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Савовщина, д.8
Площадь жилого дома	53 м.кв.
Размер	8.8x6.0 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1959
Дата осмотра	19.06.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	48225
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Бортяки, д.36
Площадь жилого дома	46 м.кв.
Размер	8.0х5.7 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1930
Дата осмотра	25.06.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,24
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	48233
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Бортяки, д.13А
Площадь жилого дома	25 м.кв.
Размер	5.0х5.0 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1922
Дата осмотра	25.06.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	48231
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Бортяки, д.22
Площадь жилого дома	50м.кв.
Размер	5.0х10.0 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1920
Дата осмотра	25.06.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,33
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	48230
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Бортяки, д.9
Площадь жилого дома	40 м.кв.
Размер	8.0х5.0 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1924
Дата осмотра	25.06.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,24
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	48228
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Бортяки, д.10
Площадь жилого дома	42 м.кв.
Размер	7.0х6.0 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1973
Дата осмотра	26.06.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	48227
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Бортяки, д.32
Площадь жилого дома	59 м.кв.
Размер	9.0х6.5 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1967
Дата осмотра	03.03.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	49195
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Кукини, д.7А
Площадь жилого дома	94 м.кв.
Размер	8.0х6.5 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1930
Дата осмотра	18.07.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,32
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	49192
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Кукини, д.5
Площадь жилого дома	72 м.кв.
Размер	9.0х8.0 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1943
Дата осмотра	18.07.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	49188
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Кукини, д.2
Площадь жилого дома	52 м.кв.
Размер	8.0х6.5 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1960
Дата осмотра	18.07.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	49185
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Кукини, д.7
Площадь жилого дома	45 м.кв.
Размер	9.0х5.0 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1961
Дата осмотра	18.07.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,40
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	49183
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Кукини, д.14
Площадь жилого дома	58 м.кв.
Размер	8.5x6.8 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1940
Дата осмотра	03.03.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,18
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	49179
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Кукини, д.19
Площадь жилого дома	53 м.кв.
Размер	10.0х5.3 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1910
Дата осмотра	18.07.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,30
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	49176
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Кукини, д.31
Площадь жилого дома	50 м.кв.
Размер	10.0х5.0 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1940
Дата осмотра	18.07.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	49173
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Кукини, д.9
Площадь жилого дома	50 м.кв.
Размер	10.0х5.0 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1940
Дата осмотра	18.07.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,05
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	49168
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Кукини, д.20
Площадь жилого дома	67 м.кв.
Размер	9.0х7.4 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1920
Дата осмотра	18.07.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	49199
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Кукини, д.4А
Площадь жилого дома	40 м.кв.
Размер	8.0х5.0 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1900
Дата осмотра	18.07.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	50917
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Волковичи, д.43
Площадь жилого дома	66 м.кв.
Размер	10.0х6.6 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1949
Дата осмотра	04.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	1,0
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	50915
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Волковичи, д.20А
Площадь жилого дома	50 м.кв.
Размер	10.0х50 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1961
Дата осмотра	04.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	50914
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Волковичи, д.23
Площадь жилого дома	92 м.кв.
Размер	10.0х9.2 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1975
Дата осмотра	04.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,99
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	50913
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Волковичи, д.20
Площадь жилого дома	36 м.кв.
Размер	6.0х6.6 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1966
Дата осмотра	04.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,41
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	50911
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Волковичи, д.8
Площадь жилого дома	50 м.кв.
Размер	10.0х5.0 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1953
Дата осмотра	04.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,38
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	50908
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Волковичи, д.7
Площадь жилого дома	51 м.кв.
Размер	10.0х5.1 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1952
Дата осмотра	04.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,38
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	50906
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Минотовичи, д.39А
Площадь жилого дома	20 м.кв.
Размер	5.0х4.0 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1962
Дата осмотра	04.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	50966
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Бранцы, д.4А
Площадь жилого дома	62 м.кв.
Размер	10.0х6.2 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1930
Дата осмотра	08.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,48
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	50964
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Бранцы, д.25А
Площадь жилого дома	41 м.кв.
Размер	10.0х4.1 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1980
Дата осмотра	08.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	50962
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Бранцы, д.24
Площадь жилого дома	49 м.кв.
Размер	10.0х4.9 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1957
Дата осмотра	08.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	50960
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Бранцы, д.19
Площадь жилого дома	60 м.кв.
Размер	10.0х5.0 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1943
Дата осмотра	08.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,30
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	50959
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Бранцы, д.8
Площадь жилого дома	59 м.кв.
Размер	10.0х5.9 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1924
Дата осмотра	08.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,30
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	50958
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Бранцы, д.32
Площадь жилого дома	59 м.кв.
Размер	10.0х5.9 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1941
Дата осмотра	08.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,41
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	52742
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Скерси, д.14
Площадь жилого дома	30 м.кв.
Размер	5.0х6.0 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1926
Дата осмотра	28.10.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,18
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	52849
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Скерси д.15
Площадь жилого дома	30 м.кв.
Размер	5.0х6.0 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1946
Дата осмотра	28.10.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,20
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	52851
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Скерси д.32
Площадь жилого дома	53 м.кв.
Размер	10.0х5.3 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1956
Дата осмотра	28.10.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,11
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	52852
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Скерси д.18А
Площадь жилого дома	25 м.кв.
Размер	5.0х5.0 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1918
Дата осмотра	28.10.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	52863
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Скерси д.41
Площадь жилого дома	34 м.кв.
Размер	5.0х6.8 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1955
Дата осмотра	28.10.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	52867
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Скерси д.45А
Площадь жилого дома	30 м.кв.
Размер	5.0х6.0 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1920
Дата осмотра	28.10.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	52870
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Скерси д.48
Площадь жилого дома	40 м.кв.
Размер	5.0х8.0 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1963
Дата осмотра	28.10.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,29
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	52874
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Скерси д.11
Площадь жилого дома	30 м.кв.
Размер	5.0х6.0 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1946
Дата осмотра	28.10.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,31
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г..**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	50958
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Скерси д.15
Площадь жилого дома	30 м.кв.
Размер	5.0х6.0 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1946
Дата осмотра	28.10.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,20
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	52877
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Скерси д.23
Площадь жилого дома	37 м.кв.
Размер	6.0х6.1 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1927
Дата осмотра	28.10.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,21
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	52878
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Скерси д.42
Площадь жилого дома	60 м.кв.
Размер	10.0х6.0 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1962
Дата осмотра	28.10.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,25
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	52735
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Фарный Конец д.84
Площадь жилого дома	56 м.кв.
Размер	10.0х5.6 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1939
Дата осмотра	28.10.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,20
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	52732
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Фарный Конец д.70
Площадь жилого дома	36 м.кв.
Размер	6.0х6.0м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1940
Дата осмотра	28.10.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,20
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	52727
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Фарный Конец д.45
Площадь жилого дома	60 м.кв.
Размер	10.0х6.0 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1960
Дата осмотра	28.10.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,38
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	52724
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Фарный Конец д.36
Площадь жилого дома	32 м.кв.
Размер	5.0х6.67м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1957
Дата осмотра	28.10.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,22
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	52718
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Фарный Конец д.35
Площадь жилого дома	30 м.кв.
Размер	5.0х6.0 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1918
Дата осмотра	28.10.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,27
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	52716
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Фарный Конец д.31
Площадь жилого дома	25 м.кв.
Размер	5.0х5.0 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1918
Дата осмотра	28.10.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	V
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,28
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	52714
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Фарный Конец д.29
Площадь жилого дома	75 м.кв.
Размер	10.0х7.5 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1930
Дата осмотра	28.10.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	V
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,31
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	52712
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Фарный Конец д.18
Площадь жилого дома	40 м.кв.
Размер	10.0х4.0 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1965
Дата осмотра	28.10.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,25
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53144
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Бояры Желудокские д.67
Площадь жилого дома	52 м.кв.
Размер	10.0х6.2 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1971
Дата осмотра	31.10.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,10
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53143
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Бояры Желудокские д.86
Площадь жилого дома	46 м.кв.
Размер	8.0х5.6 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1942
Дата осмотра	31.10.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,08
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53142
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Бояры Желудокские д.78
Площадь жилого дома	72 м.кв.
Размер	10.0х7.2 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1920
Дата осмотра	31.10.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,37
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53141
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Бояры Желудокские д.71
Площадь жилого дома	40 м.кв.
Размер	8.0х5.0 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1940
Дата осмотра	31.10.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,21
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53140
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Бояры Желудокские д.69
Площадь жилого дома	36 м.кв.
Размер	6.0х6.0 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1959
Дата осмотра	31.10.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53139
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Бояры Желудокские д.51
Площадь жилого дома	25 м.кв.
Размер	5.0х5.0 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1922
Дата осмотра	31.10.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53138
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Бояры Желудокские д.50
Площадь жилого дома	45 м.кв.
Размер	8.0х5.6 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1947
Дата осмотра	31.10.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53137
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Бояры Желудокские д.37
Площадь жилого дома	63 м.кв.
Размер	10.0х6.3 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1944
Дата осмотра	31.10.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53135
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Бояры Желудокские д.32
Площадь жилого дома	46 м.кв.
Размер	10.0х4.6 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1940
Дата осмотра	31.10.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,16
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53134
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Бояры Желудокские д.30
Площадь жилого дома	65 м.кв.
Размер	10.0х6.5 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1946
Дата осмотра	31.10.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,10
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53133
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Бояры Желудокские д.26
Площадь жилого дома	67 м.кв.
Размер	10.0х6.7 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1940
Дата осмотра	31.10.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,18
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53132
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Бояры Желудокские д.67
Площадь жилого дома	36 м.кв.
Размер	6.0х6.0 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1942
Дата осмотра	31.10.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53131
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Бояры Желудокские д.15
Площадь жилого дома	36 м.кв.
Размер	6.0х6.0 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1948
Дата осмотра	31.10.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53130
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Бояры Желудокские д.9
Площадь жилого дома	54 м.кв.
Размер	10.0х5.4 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1956
Дата осмотра	31.10.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,52
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53129
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Бояры Желудокские д.7
Площадь жилого дома	59 м.кв.
Размер	8.0х7.4 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1960
Дата осмотра	31.10.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,15
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53128
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Бояры Желудокские д.3
Площадь жилого дома	42 м.кв.
Размер	7.0х6.0 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1938
Дата осмотра	31.10.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53127
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Бояры Желудокские д.6
Площадь жилого дома	71 м.кв.
Размер	10.0х7.1 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1953
Дата осмотра	31.10.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53126
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Бояры Желудокские д.54
Площадь жилого дома	57 м.кв.
Размер	10.0х5.7 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1971
Дата осмотра	31.10.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,26
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53540
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Логвины д.18
Площадь жилого дома	63 м.кв.
Размер	7.0х9.0 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1920
Дата осмотра	14.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53539
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Логвины д.25
Площадь жилого дома	44.1 м.кв.
Размер	8.8x5.0 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1920
Дата осмотра	14.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,07
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53538
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Логвины д.5
Площадь жилого дома	41.3 м.кв.
Размер	5.0х8.26 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1947
Дата осмотра	14.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,06
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53537
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Логвины д.9
Площадь жилого дома	20 м.кв.
Размер	5.0х4.0 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1943
Дата осмотра	14.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53536
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Логвины д.10
Площадь жилого дома	77.4 м.кв.
Размер	11.0х7.0 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1941
Дата осмотра	14.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,36
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53535
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Логвины д.11
Площадь жилого дома	40 м.кв.
Размер	10.0х4.0 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1979
Дата осмотра	14.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53534
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Логвины д.12
Площадь жилого дома	40 м.кв.
Размер	10.0х4.0 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1940
Дата осмотра	14.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53533
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Логвины д.21
Площадь жилого дома	70 м.кв.
Размер	10.0х7.0 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1910
Дата осмотра	14.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53532
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Логвины д.16
Площадь жилого дома	36.9 м.кв.
Размер	6.5x5.7 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1969
Дата осмотра	14.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,25
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53531
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Логвины д.2
Площадь жилого дома	71.3 м.кв.
Размер	10.2х7.0 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1951
Дата осмотра	14.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	90%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	V
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,19
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53530
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Логвины д.1
Площадь жилого дома	15 м.кв.
Размер	4.0х3.7 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1948
Дата осмотра	14.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,10
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53529
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Логвины д.6
Площадь жилого дома	52/4 м.кв.
Размер	5.0x10.5 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1948
Дата осмотра	14.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53528
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Логвины д.3
Площадь жилого дома	26/5 м.кв.
Размер	5.0х5.3 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1948
Дата осмотра	14.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53541
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Логвины д.35
Площадь жилого дома	59/4 м.кв.
Размер	6.0х9.9 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1955
Дата осмотра	14.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,88
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53740
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Малое Село д.16А
Площадь жилого дома	26 м.кв.
Размер	5.0х5.3 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1920
Дата осмотра	18.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,22
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53739
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Малое Село д.16
Площадь жилого дома	63 м.кв.
Размер	7.0х9.0 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1947
Дата осмотра	18.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,38
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53738
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Малое Село д.18
Площадь жилого дома	42.7 м.кв.
Размер	7.0х6.1 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1948
Дата осмотра	18.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,21
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53737
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Малое Село д.20
Площадь жилого дома	50 м.кв.
Размер	5.0х10.0 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1947
Дата осмотра	18.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,10
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53736
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Малое Село д.21
Площадь жилого дома	41.1м.кв.
Размер	5.4х7.6 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1949
Дата осмотра	18.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,17
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53741
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Малое Село д.6
Площадь жилого дома	52.2 м.кв.
Размер	6.0x8.7 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1949
Дата осмотра	18.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	95%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	Моральный и физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,47
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53742
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Малое Село д.27
Площадь жилого дома	35 м.кв.
Размер	4.0х8.7 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1927
Дата осмотра	18.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,40
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53983
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, г.п.Желудок, ул. Янки Купалы о д.9
Площадь жилого дома	47 м.кв.
Размер	4.7х10.0 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	
Дата осмотра	28.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,20
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53982
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Бояры Лебедские д.30
Площадь жилого дома	56 м.кв.
Размер	8.0х7.0 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1947
Дата осмотра	28.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,24
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53981
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Великое Село д.92
Площадь жилого дома	67.5 м.кв.
Размер	13.5x5.0 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1945
Дата осмотра	28.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,20
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53980
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Великое Село д.88
Площадь жилого дома	46.2 м.кв.
Размер	7.7х6.0 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1946
Дата осмотра	28.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,08
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53977
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Великое Село д.80
Площадь жилого дома	37.0 м.кв.
Размер	10.0х3.7 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1948
Дата осмотра	28.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,30
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53976
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Великое Село д.15
Площадь жилого дома	58.0 м.кв.
Размер	10.0х5.8 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1910
Дата осмотра	28.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,06
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53975
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Великое Село д.56
Площадь жилого дома	35.0 м.кв.
Размер	7.0х5.0 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1943
Дата осмотра	28.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53974
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Великое Село д.48
Площадь жилого дома	42.0 м.кв.
Размер	7.0х6.0 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1910
Дата осмотра	28.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,50
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53973
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Великое Село д.24
Площадь жилого дома	59.9 м.кв.
Размер	6.0х9.9 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1943
Дата осмотра	28.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,22
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53972
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Великое Село д.7
Площадь жилого дома	45.0 м.кв.
Размер	5.0х9.0 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1948
Дата осмотра	28.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,02
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53971
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Великое Село д.5А
Площадь жилого дома	56.0 м.кв.
Размер	5.6х10.0 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1939
Дата осмотра	28.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53970
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Великое Село д.9
Площадь жилого дома	60.0 м.кв.
Размер	6.0x10.0 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1960
Дата осмотра	28.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53969
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Великое Село д.11
Площадь жилого дома	45.0 м.кв.
Размер	5.0х9.0 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1948
Дата осмотра	28.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,15
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53968
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Великое Село д.22
Площадь жилого дома	35.0 м.кв.
Размер	3.5х10.0 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1942
Дата осмотра	28.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,15
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53978
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Великое Село д.79
Площадь жилого дома	54.7 м.кв.
Размер	9.1х6.0 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1982
Дата осмотра	28.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,13
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53979
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Великое Село д.35
Площадь жилого дома	20.0 м.кв.
Размер	5.0х4.0 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1935
Дата осмотра	28.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,02
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	54488
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Купры д.12
Площадь жилого дома	33.0 м.кв.
Размер	3.3х10.0 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1948
Дата осмотра	12.12.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,02
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	54487
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Купры д.17
Площадь жилого дома	55.0 м.кв.
Размер	10.0х5.5 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1935
Дата осмотра	12.12.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,19
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	54485
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Купры д.19
Площадь жилого дома	73.0 м.кв.
Размер	7.3x10.0 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1918
Дата осмотра	12.12.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,23
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	54483
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Купры д.30
Площадь жилого дома	57.0 м.кв.
Размер	5.7х10.0 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1947
Дата осмотра	12.12.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,08
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	54482
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Купры д.33
Площадь жилого дома	46.0 м.кв.
Размер	6.0х7.6 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1926
Дата осмотра	12.12.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,12
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	54480
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Купры д.37
Площадь жилого дома	45.0 м.кв.
Размер	9.0х5.0 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1940
Дата осмотра	12.12.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,15
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	54474
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Купры д.39
Площадь жилого дома	72.0 м.кв.
Размер	8.0х9.0 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1951
Дата осмотра	12.12.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,01
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	54465
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Дубели д.16
Площадь жилого дома	48.0 м.кв.
Размер	4.8x10.0 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1920
Дата осмотра	12.12.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,21
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	54466
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Дубели д.15
Площадь жилого дома	36.0 м.кв.
Размер	4.0х9.0 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1948
Дата осмотра	12.12.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,21
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	54467
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Дубели д.13
Площадь жилого дома	32.0 м.кв.
Размер	3.2х10.0 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1938
Дата осмотра	12.12.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,09
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	54468
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Дубели д.5
Площадь жилого дома	52.0 м.кв.
Размер	5.2х10.0 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1939
Дата осмотра	12.12.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,09
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	54469
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Дубели д.3
Площадь жилого дома	36.0 м.кв.
Размер	4.0х9.0 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1940
Дата осмотра	12.12.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,02
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	54471
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Дубели д.2
Площадь жилого дома	33.0 м.кв.
Размер	3.3х10.0 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1938
Дата осмотра	12.12.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,23
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	54473
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Дубели д.10
Площадь жилого дома	46.0 м.кв.
Размер	4.6х10.0 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1946
Дата осмотра	12.12.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,20
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Желудокского сельского совета на 01.09.2026г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	56889
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Желудокский с/с, д.Зенюки д.24
Площадь жилого дома	54.3 м.кв.
Размер	5.3х10.2 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1936
Дата осмотра	24.03.2026
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,22
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений