

**Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории
Первомайского сельсовета на 10.09.2025**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	46061
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Первомайский с/с, д. Мотыли, ул. Светлая, д. 40
Площадь жилого дома	86,0 м.кв.
Размер	8,6х10 м
Дата ввода в эксплуатацию	1957
Дата осмотра	16.05.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75 %
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Сарай, погреб, колодец износ 75 %
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,20 га
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет
Уплата земельного налога	Нет
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	46065
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Первомайский с/с, д. Мотыли, ул. Светлая, д. 91
Площадь жилого дома	58,0 м.кв.
Размер	7х8,3 м
Дата ввода в эксплуатацию	1949
Дата осмотра	16.05.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85 %
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Сарай, погреб, колодец износ 85 %
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,15 га
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет
Уплата земельного налога	Нет
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	41652
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Первомайский с/с, д. Кудерки, д.6
Площадь жилого дома	65,0 м.кв.
Размер	6,5x10 м
Дата ввода в эксплуатацию	1967
Дата осмотра	13.03.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	95 %
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	V
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	Фундамент, стены
Деформации и повреждения	Стены имеют отклонения по вертикали и горизонтали, фундамент бутобетонный частично разрушен, полное раскрытие крыши
Причины разрушения	Физический и моральный износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Нет
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,63 га
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет
Уплата земельного налога	Нет
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	44149
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Первомайский с/с, д. Переходы, д. 4
Площадь жилого дома	40,0 м.кв.
Размер	5x8 м
Дата ввода в эксплуатацию	1957
Дата осмотра	11.04.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80 %
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Нет
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,29 га
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет
Уплата земельного налога	Нет
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	44150
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Первомайский с/с, д. Ходилони, ул. Василишковская, д. 28
Площадь жилого дома	32,0 м.кв.
Размер	4x8 м
Дата ввода в эксплуатацию	1918
Дата осмотра	11.04.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80 %
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Нет
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,5 га
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет
Уплата земельного налога	Нет
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	41766
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Первомайский с/с, д. Плянта, д. 1
Площадь жилого дома	40,0 м.кв.
Размер	5x8 м
Дата ввода в эксплуатацию	1925
Дата осмотра	17.03.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	90 %
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	V
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Причины разрушения	Физический и моральный износ
Иные сведения	Стены имеют отклонения по вертикали и горизонтали, частично разрушен фундамент бутобетонный, полное раскрытие крыши
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Сарай износ 85 %
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,33 га
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет
Уплата земельного налога	Нет
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	48511
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Первомайский с/с, д. Кулеши, ул. Зелёная, д. 9
Площадь жилого дома	54,0 м.кв.
Размер	6х9 м
Дата ввода в эксплуатацию	1951
Дата осмотра	30.06.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80 %
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Колодец
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,30 га
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет
Уплата земельного налога	Нет
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	48505
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Первомайский с/с, д. Кулеши, ул. Зелёная, д. 21
Площадь жилого дома	40,0 м.кв.
Размер	4x10 м
Дата ввода в эксплуатацию	1954
Дата осмотра	30.06.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80 %
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Сарай, колодец 80%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,30 га
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет
Уплата земельного налога	Нет
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	48502
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Первомайский с/с, д. Кулеши, ул. Зелёная, д. 22
Площадь жилого дома	24,0 м.кв.
Размер	3х8 м
Дата ввода в эксплуатацию	1918
Дата осмотра	30.06.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80 %
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Сарай, колодец 75%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,43 га
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет
Уплата земельного налога	Нет
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	48500
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Первомайский с/с, д. Кулеши, ул. Зелёная, д. 39
Площадь жилого дома	54,0 м.кв.
Размер	6х9 м
Дата ввода в эксплуатацию	1957
Дата осмотра	30.06.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80 %
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Сарай, колодец 75%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,14 га
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет
Уплата земельного налога	Нет
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	48513
Дата государственной регистрации ЕГРНИ	21.03.2000
Номер ЕГРНИ	422/С-73347
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Первомайский с/с, д. Казацкие, д. 8А
Площадь жилого дома	43,0 м.кв.
Размер	5х8,6 м
Дата ввода в эксплуатацию	1975
Дата осмотра	30.06.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75 %
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	У
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	У
В аварийном состоянии	Х
Разрушен	Х
Грозит обвалом	Х
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Нет
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,20 га
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет
Уплата земельного налога	Нет
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет