

Сведения из Единого реестра пустующих домов на 17.08.2026

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	54614
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Ищельняны, д.2в
Площадь жилого дома	60,0 м.кв.
Размер	6,0 х 10.0 м
Дата ввода в эксплуатацию	1957
Дата осмотра	18.12.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	90%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	✓
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Сарай, износ 85%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.48
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	54071
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Ютевцы, д.6а
Площадь жилого дома	84,0 м.кв.
Размер	10,6х7,9 м
Дата ввода в эксплуатацию	1917
Дата осмотра	01.12.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	95%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	✓
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	Физический и моральный износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.1
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	44599
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Заболоть, д.2
Площадь жилого дома	84,0 м.кв.
Размер	9,6х8,8 м
Дата ввода в эксплуатацию	1960
Дата осмотра	18.04.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Сарай, износ 75%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.47
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	44601
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Заболоть, д.14
Площадь жилого дома	63.0 м.кв.
Размер	7,50х8,4 м
Дата ввода в эксплуатацию	1937
Дата осмотра	18.04.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.15
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	44958
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Дерванцы, ул.Луговая, д.42
Площадь жилого дома	72.0 м.кв.
Размер	6,90х10,4 м
Дата ввода в эксплуатацию	1943
Дата осмотра	25.04.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	2 сарая, износ 90%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.31
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	44970
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Дерванцы, ул.Луговая, д.85
Площадь жилого дома	60.0 м.кв.
Размер	7,2х8,3 м
Дата ввода в эксплуатацию	1952
Дата осмотра	25.04.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	2 сарая, износ 85%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	51234
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Красули, д.5
Площадь жилого дома	96.0 м.кв.
Размер	11,2х8,6 м
Дата ввода в эксплуатацию	1960
Дата осмотра	17.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
-------------------------	---------------------

СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	51058
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Буртичи, д.4
Площадь жилого дома	50.0 м.кв.
Размер	8,2х6,1 м
Дата ввода в эксплуатацию	1956
Дата осмотра	10.09.2025
Назначение	Здание блокированного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	2 сарая, уборная, колодец. Износ 75%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	51060
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Буртичи , д.10
Площадь жилого дома	40.0 м.кв.
Размер	6,6х6,1 м
Дата ввода в эксплуатацию	1944
Дата осмотра	10.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец. Износ 75%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.29
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	51061
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Буртичи, д.11
Площадь жилого дома	40.0 м.кв.
Размер	5,8х8,6 м
Дата ввода в эксплуатацию	1919
Дата осмотра	10.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец. износ 80%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.29
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
-------------------------	---------------------

СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	51235
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Красули, д.31
Площадь жилого дома	55.0 м.кв.
Размер	8,3х6,6 м
Дата ввода в эксплуатацию	1952
Дата осмотра	17.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	2 сарая, колодец, уборная; износ 75%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
-------------------------	---------------------

СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	48946
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Красули, д.33
Площадь жилого дома	75.6 м.кв.
Размер	8,3 х 9,1 м
Дата ввода в эксплуатацию	1958
Дата осмотра	14.07.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	2 сарая, погреб, колодец. Износ 80%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.25
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
-------------------------	---------------------

СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	51073
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Буртичи, д.49
Площадь жилого дома	50.0 м.кв.
Размер	6,2х8,1 м
Дата ввода в эксплуатацию	1941
Дата осмотра	10.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.05
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
-------------------------	---------------------

СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	51062
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Буртичи, д.15
Площадь жилого дома	50.0 м.кв.
Размер	6,1x8,2 м
Дата ввода в эксплуатацию	1943
Дата осмотра	10.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	сарай, износ 80%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.18
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
-------------------------	---------------------

СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	51063
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Буртичи, д.18
Площадь жилого дома	60.0 м.кв.
Размер	8,7х6,9 м
Дата ввода в эксплуатацию	1932
Дата осмотра	10.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	сарай, износ 80%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	51065
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Буртичи, д.32
Площадь жилого дома	30.0 м.кв.
Размер	6,4х4,7 м
Дата ввода в эксплуатацию	1931
Дата осмотра	10.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	сарай, износ 75%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
-------------------------	---------------------

СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	51066
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Буртичи , д.34
Площадь жилого дома	60.0 м.кв.
Размер	5,8х10,3 м
Дата ввода в эксплуатацию	1930
Дата осмотра	10.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	колодец
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.15
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
-------------------------	---------------------

СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	51067
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Буртичи , д.37
Площадь жилого дома	40.0 м.кв.
Размер	6,3х6,3 м
Дата ввода в эксплуатацию	1930
Дата осмотра	10.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	колодец
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	51068
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Буртичи, д.47
Площадь жилого дома	50.0 м.кв.
Размер	7,2х6,9 м
Дата ввода в эксплуатацию	1945
Дата осмотра	10.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.05
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	51070
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Буртичи , д.44
Площадь жилого дома	40.0 м.кв.
Размер	5,2х7,7 м
Дата ввода в эксплуатацию	1943
Дата осмотра	10.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	90%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.15
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
-------------------------	---------------------

СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	51071
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Буртичи, д.42
Площадь жилого дома	40.0 м.кв.
Размер	6,1х6,6 м
Дата ввода в эксплуатацию	1953
Дата осмотра	10.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.30
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
-------------------------	---------------------

СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	51072
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Буртичи, д.45
Площадь жилого дома	50.0 м.кв.
Размер	4,8х10,4 м
Дата ввода в эксплуатацию	1955
Дата осмотра	10.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
-------------------------	---------------------

СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53001
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Козенцы, д.1а
Площадь жилого дома	50,0 м.кв.
Размер	5.0X10.0 м
Дата ввода в эксплуатацию	1958
Дата осмотра	31.10.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	сарай – износ 85%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.5
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
-------------------------	---------------------

СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53000
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Новоселки, д.13
Площадь жилого дома	60,0 м.кв.
Размер	6,0х10,0 м
Дата ввода в эксплуатацию	1928
Дата осмотра	31.10.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	сарай – износ 85%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
-------------------------	---------------------

СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53043
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Новоселки, д.11
Площадь жилого дома	48,0 м.кв.
Размер	6,4х7,5 м
Дата ввода в эксплуатацию	1937
Дата осмотра	03.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	сарай – износ 70%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.24
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
-------------------------	---------------------

СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	52979
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Богдановцы, д.43а
Площадь жилого дома	54,0 м.кв.
Размер	6,8х7,3 м
Дата ввода в эксплуатацию	1917
Дата осмотра	31.10.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Колодец, сарай – износ 80%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.25
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
-------------------------	---------------------

СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53044
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Новоселки, д.4
Площадь жилого дома	48,0 м.кв.
Размер	8,0х6,0 м
Дата ввода в эксплуатацию	1948
Дата осмотра	03.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	сарай – износ 75%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.22
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
-------------------------	---------------------

СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53408
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Новоселки, д.7
Площадь жилого дома	40,0 м.кв.
Размер	6,1х6,5 м
Дата ввода в эксплуатацию	1941
Дата осмотра	12.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Колодец, летняя кухня, сарай – износ 85%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.5
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
-------------------------	---------------------

СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	54447
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Казарезы, д.3
Площадь жилого дома	80.0 м.кв.
Размер	10,0x8,0 м
Дата ввода в эксплуатацию	1967
Дата осмотра	15.12.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.16
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
-------------------------	---------------------

СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	54446
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Кемяны, ул.Лесная, д.20
Площадь жилого дома	55.7,0 м.кв.
Размер	6,3х8,4 м
Дата ввода в эксплуатацию	1949
Дата осмотра	15.12.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Сарай, износ 80%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.51
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
-------------------------	---------------------

СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	54380
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Кемяны, ул.Центральная, д.28
Площадь жилого дома	60,0 м.кв.
Размер	6.0x10,0 м
Дата ввода в эксплуатацию	1954
Дата осмотра	11.12.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	90%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	✓
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	Физический и моральный износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.51
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
-------------------------	---------------------

СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	54379
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Кемяны, ул.Центральная, д.12
Площадь жилого дома	72,0 м.кв.
Размер	8.0х9,0 м
Дата ввода в эксплуатацию	1960
Дата осмотра	11.12.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Колодец, сарай, погреб – 80%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.23
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
-------------------------	---------------------

СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	54376
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Кемяны, ул.Центральная, д.13
Площадь жилого дома	72,0 м.кв.
Размер	8.0х9,0 м
Дата ввода в эксплуатацию	1961
Дата осмотра	11.12.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Колодец, 2 сарая – 75%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.47
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
-------------------------	---------------------

СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	54078
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Ищельняны, д.7
Площадь жилого дома	60,0 м.кв.
Размер	6.0х10,0 м
Дата ввода в эксплуатацию	1918
Дата осмотра	01.12.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	колодец
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.37
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
-------------------------	---------------------

СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	54077
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Ищельняны, д.10
Площадь жилого дома	39,5 м.кв.
Размер	5,6х7,1 м
Дата ввода в эксплуатацию	1918
Дата осмотра	01.12.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Сарай, износ – 90%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.21
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
-------------------------	---------------------

СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	54076
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Ищельняны, д.11а
Площадь жилого дома	64,0 м.кв.
Размер	8,0х8,0 м
Дата ввода в эксплуатацию	1918
Дата осмотра	01.12.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	Физический и моральный износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	колодец
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.37
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
-------------------------	---------------------

СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	54075
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Ищельняны, д.116
Площадь жилого дома	50,0 м.кв.
Размер	5,0х10,0 м
Дата ввода в эксплуатацию	1911
Дата осмотра	01.12.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	90%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	✓
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	Физический и моральный износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.42
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
-------------------------	---------------------

СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	54074
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Ищельяны, д.7
Площадь жилого дома	80,0 м.кв.
Размер	9,0х8,0 м
Дата ввода в эксплуатацию	1914
Дата осмотра	01.12.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	95%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	✓
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	Физический и моральный износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Сарай - износ 90%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.27
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
-------------------------	---------------------

СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	54073
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Ищельяны, д.14
Площадь жилого дома	54,0 м.кв.
Размер	7,2х7,6 м
Дата ввода в эксплуатацию	1913
Дата осмотра	01.12.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	95%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	✓
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	Физический и моральный износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Сарай, летняя кухня- износ 90%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.27
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
-------------------------	---------------------

СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	54072
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Ищельняны, д.10а
Площадь жилого дома	55,9 м.кв.
Размер	7,2х7,6 м
Дата ввода в эксплуатацию	1923
Дата осмотра	01.12.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	95%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	✓
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	Физический и моральный износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Сарай, летняя кухня- износ 90%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.38
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
-------------------------	---------------------

СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53860
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Тумашевцы, ул.8 Сакавика д.12
Площадь жилого дома	84,0 м.кв.
Размер	10,5х8,0 м
Дата ввода в эксплуатацию	1920
Дата осмотра	25.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Колодец, сарай – износ 80%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.1
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
-------------------------	---------------------

СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53859
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Церковцы, д.15
Площадь жилого дома	40,0 м.кв.
Размер	5,0 х 8,0 м
Дата ввода в эксплуатацию	1920
Дата осмотра	25.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	сарай – износ 85%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.3
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
-------------------------	---------------------

СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53858
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Церковцы, д.25
Площадь жилого дома	68,0 м.кв.
Размер	7,9х8,6 м
Дата ввода в эксплуатацию	1938
Дата осмотра	25.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	2 сарая, погреб – износ 80%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.25
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
-------------------------	---------------------

СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53857
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Церковцы, д.22
Площадь жилого дома	40,0 м.кв.
Размер	8.0 х 5,0 м
Дата ввода в эксплуатацию	1955
Дата осмотра	25.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Колодец, 3 сарая, уборная – износ 80%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.5
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
-------------------------	---------------------

СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53721
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Церковцы, д.11
Площадь жилого дома	84,0 м.кв.
Размер	7,8 х 10,8 м
Дата ввода в эксплуатацию	1936
Дата осмотра	18.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	сарай, уборная – износ 80%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.4
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
-------------------------	---------------------

СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53720
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Церковцы, д.26
Площадь жилого дома	35,0 м.кв.
Размер	7,0х5,0 м
Дата ввода в эксплуатацию	1932
Дата осмотра	18.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	2 сарая, летняя кухня – износ 80%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.4
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
-------------------------	---------------------

СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53719
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Церковцы, д.33
Площадь жилого дома	30,0 м.кв.
Размер	6,0 х 5,0 м
Дата ввода в эксплуатацию	1950
Дата осмотра	18.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Колодец, сарай – износ 80%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
-------------------------	---------------------

СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53410
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Волока, д.10
Площадь жилого дома	54,0 м.кв.
Размер	6,0 х 9,0 м
Дата ввода в эксплуатацию	1929
Дата осмотра	12.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	колодец
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.5
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
-------------------------	---------------------

СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53409
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Новоселки, д.8
Площадь жилого дома	48,0 м.кв.
Размер	6,0 х 8,0 м
Дата ввода в эксплуатацию	1938
Дата осмотра	12.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.5
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
-------------------------	---------------------

СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	52998
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Богдановцы, д.52
Площадь жилого дома	60,0 м.кв.
Размер	6,5 х 9,2 м
Дата ввода в эксплуатацию	1957
Дата осмотра	31.10.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Колодец, 2 сарая, погреб – износ 75%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.45
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
-------------------------	---------------------

СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	52985
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Богдановцы, д.36
Площадь жилого дома	62,0 м.кв.
Размер	7,8 х 7,9 м
Дата ввода в эксплуатацию	1916
Дата осмотра	31.10.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.28
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
-------------------------	---------------------

СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	52975
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Богдановцы, д.47а
Площадь жилого дома	40,0 м.кв.
Размер	5.0 х 8.0 м
Дата ввода в эксплуатацию	1917
Дата осмотра	31.10.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.16
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
-------------------------	---------------------

СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	52969
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Богдановцы, д.47
Площадь жилого дома	54,0 м.кв.
Размер	6.8х8.0 м
Дата ввода в эксплуатацию	1966
Дата осмотра	31.10.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	2 сарая износ 75%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
-------------------------	---------------------

СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	52064
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Ялошевцы, д.11
Площадь жилого дома	48.0м.кв.
Размер	6,0х8,0 м
Дата ввода в эксплуатацию	1960
Дата осмотра	09.10.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	колодец
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.45
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
-------------------------	---------------------

СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	52063
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Казарезы, д.6
Площадь жилого дома	54,0 м.кв.
Размер	9,0х6,0 м
Дата ввода в эксплуатацию	1927
Дата осмотра	09.10.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.41
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
-------------------------	---------------------

СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	52059
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Казарезы, д.5
Площадь жилого дома	60,0 м.кв.
Размер	6,5х9,2м
Дата ввода в эксплуатацию	1939
Дата осмотра	09.10.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.34
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
-------------------------	---------------------

СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	44087
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Холечино д.30
Площадь жилого дома	41,6 м.кв.
Размер	5,9х7,1м
Дата ввода в эксплуатацию	1930
Дата осмотра	11.04.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Сарай совмещен с домом, уборная, износ 80%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.25
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
-------------------------	---------------------

СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	52057
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Казарезы, д.4а
Площадь жилого дома	58,0 м.кв.
Размер	9,1х6,4м
Дата ввода в эксплуатацию	1940
Дата осмотра	09.10.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.34
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
-------------------------	---------------------

СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	52055
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Казарезы, д.6а
Площадь жилого дома	72,0 м.кв.
Размер	8,2 х 8,8м
Дата ввода в эксплуатацию	1940
Дата осмотра	09.10.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
-------------------------	---------------------

СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	44088
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Холечино, д.19
Площадь жилого дома	60,0 м.кв.
Размер	7.1x8.5м
Дата ввода в эксплуатацию	1941
Дата осмотра	11.04.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.41
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
-------------------------	---------------------

СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	44085
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д. Кирели, д.3
Площадь жилого дома	62.2 м.кв.
Размер	6,7х9,3 м
Дата ввода в эксплуатацию	1956
Дата осмотра	11.04.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.33
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
-------------------------	---------------------

СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	40877
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Кирели, д.45
Площадь жилого дома	31,1 м.кв.
Размер	5,3 х 5.9м
Дата ввода в эксплуатацию	1956
Дата осмотра	03.03.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	Стены, фундамент, крыша частично раскрыта
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	Моральный и физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Сарай, износ 85%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.27га
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	52053
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Казарезы, д.10
Площадь жилого дома	50,0 м.кв.
Размер	6,5х7,7 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1954
Дата осмотра	09.10.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	95%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	✓
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	физический и моральный износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.4
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	46016
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Дерванцы, ул.Луговая, д.1
Площадь жилого дома	39.0 м.кв.
Размер	5,1х9,6 м
Дата ввода в эксплуатацию	1913
Дата осмотра	16.05.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.14
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
-------------------------	---------------------

СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	46015
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Дерванцы, ул.Луговая, д.3
Площадь жилого дома	30.0 м.кв.
Размер	4.2 х 7.1 м
Дата ввода в эксплуатацию	1939
Дата осмотра	16.05.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец; износ 80%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.26
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	46014
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Дерванцы, ул.Луговая, д.12
Площадь жилого дома	70.0 м.кв.
Размер	6,90x10,1 м
Дата ввода в эксплуатацию	1917
Дата осмотра	16.05.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	сарай, износ 85%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	44960
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Дерванцы, ул.Луговая, д.13
Площадь жилого дома	45.0 м.кв.
Размер	7,5х6,0 м
Дата ввода в эксплуатацию	1944
Дата осмотра	25.04.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	сарай, износ 90%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.4
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
-------------------------	---------------------

СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	44959
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Дерванцы, ул.Луговая, д.29
Площадь жилого дома	70.0 м.кв.
Размер	7.6х9,2 м
Дата ввода в эксплуатацию	1959
Дата осмотра	25.04.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	сарай, износ 80%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.21
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
-------------------------	---------------------

СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	44957
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Дерванцы, ул.Луговая, д.37
Площадь жилого дома	80.0 м.кв.
Размер	9,20х8,7 м
Дата ввода в эксплуатацию	1949
Дата осмотра	25.04.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Сарай, износ 80%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.15
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	44961
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Дерванцы, ул.Луговая, д.69а
Площадь жилого дома	94.0 м.кв.
Размер	8,6х10,9 м
Дата ввода в эксплуатацию	1939
Дата осмотра	25.04.2025
Назначение	Здание блокированного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	сарай, износ 85%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	51232
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Зеневцы, д.8
Площадь жилого дома	30.0 м.кв.
Размер	5,0х6,0м
Дата ввода в эксплуатацию	1932
Дата осмотра	17.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.30
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	46017
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Зеневцы, д.11
Площадь жилого дома	48.0 м.кв.
Размер	6,0х8,0 м
Дата ввода в эксплуатацию	1950
Дата осмотра	16.05.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Сарай, колодец; износ 75%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	46018
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Зеневцы,д.39
Площадь жилого дома	60.0 м.кв.
Размер	6,0х10,0 м
Дата ввода в эксплуатацию	1938
Дата осмотра	16.05.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	46708
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, аг.Скрибовцы, ул.Восточная, д.186
Площадь жилого дома	58.6 м.кв.
Размер	7,5х7,8 м
Дата ввода в эксплуатацию	1962
Дата осмотра	27.05.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Летняя кухня, износ 70%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.25
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	46713
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, аг.Скрибовцы, ул.Комсомольская, д.10
Площадь жилого дома	43.2 м.кв.
Размер	6.0х7.2 м
Дата ввода в эксплуатацию	1951
Дата осмотра	27.05.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Летняя кухня, сарай, уборная, износ 80%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.12
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	47262
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с,д.Новосады, д.1
Площадь жилого дома	72.0 м.кв.
Размер	9.0 х 8.0 м
Дата ввода в эксплуатацию	1935
Дата осмотра	27.05.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	47264
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Новосады, д.11
Площадь жилого дома	61.0 м.кв.
Размер	7.4 х 8.2 м
Дата ввода в эксплуатацию	1932
Дата осмотра	27.05.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	48016
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с д.Дамовцы, д.б/н
Площадь жилого дома	60.0 м.кв.
Размер	7.6х7.9 м
Дата ввода в эксплуатацию	1952
Дата осмотра	19.06.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Сарай. Износ 80%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.45
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	48018
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Дамовцы, д.б/н
Площадь жилого дома	40.0 м.кв.
Размер	6,6х6,1 м
Дата ввода в эксплуатацию	1938
Дата осмотра	19.06.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	2 сарая. гараж.. Износ 80%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.32
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	48945
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Дамовцы, ул. 17 Верасня, д.4а
Площадь жилого дома	65.0 м.кв.
Размер	7,8х8,3 м
Дата ввода в эксплуатацию	1930
Дата осмотра	14.07.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	2 сарая, летняя кухня, колодец; износ 80%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.45
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	48956
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Красули, д.19. кв.1
Площадь жилого дома	63.0 м.кв.
Размер	7.8 х 8,1м
Дата ввода в эксплуатацию	1955
Дата осмотра	14.07.2025
Назначение	Здание блокированного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Сарай, летняя кухня, колодец. Износ 75%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.63
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
-------------------------	---------------------

СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	51578
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Красули, д.19. кв.2
Площадь жилого дома	63.0 м.кв.
Размер	7.8x8.1 м
Дата ввода в эксплуатацию	1955
Дата осмотра	07.07.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	2 сарая, уборная; износ 75%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.63
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
-------------------------	---------------------

СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	48951
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с., д.Красули, д.34
Площадь жилого дома	72.0 м.кв.
Размер	9,2 х8,2 м
Дата ввода в эксплуатацию	1947
Дата осмотра	14.07.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Сарай - износ 75%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.53
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	51697
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Большие Бояры, д.19
Площадь жилого дома	55.0 м.кв.
Размер	6.4х8.6 м
Дата ввода в эксплуатацию	1949
Дата осмотра	29.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.32
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	51698
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Большие Бояры, д.19
Площадь жилого дома	37.9 м.кв.
Размер	6,4х5,9 м
Дата ввода в эксплуатацию	1917
Дата осмотра	29.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Сарай, навес; износ 80%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.25
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	51699
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Большие Бояры, д.29
Площадь жилого дома	89.7 м.кв.
Размер	8,5х10,6 м
Дата ввода в эксплуатацию	1935
Дата осмотра	29.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.25
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	51700
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с., д.Малые Бояры, д.19а
Площадь жилого дома	45.0 м.кв.
Размер	6,2х7,3 м
Дата ввода в эксплуатацию	1958
Дата осмотра	29.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	90%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.34
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	51701
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Малые Бояры, д.16
Площадь жилого дома	50.0 м.кв.
Размер	6,9х7,2 м
Дата ввода в эксплуатацию	1917
Дата осмотра	29.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	90%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.32
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	51702
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с., д.Малые Бояры, д.15
Площадь жилого дома	50.0 м.кв.
Размер	7,7х6,5 м
Дата ввода в эксплуатацию	1925
Дата осмотра	29.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.32
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	51703
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с., д.Малые Бояры, д.5
Площадь жилого дома	73.4м.кв.
Размер	8.1х9,06 м
Дата ввода в эксплуатацию	1964
Дата осмотра	29.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Колодец. летняя кухня; износ 75%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.46
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	51704
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с., д.Малые Бояры, д.13
Площадь жилого дома	86.3м.кв.
Размер	7,8х11.0 м
Дата ввода в эксплуатацию	1917
Дата осмотра	29.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.32
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
-------------------------	---------------------

СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	52999
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Богдановцы, д.29
Площадь жилого дома	60,0 м.кв.
Размер	8,2х7,3 м
Дата ввода в эксплуатацию	1946
Дата осмотра	31.10.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Сарай - износ 75%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений