

**Сведения из Единого реестра пустующих домов  
на территории Каменского сельского совета на 03.03.2026**

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	40154
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Каменский с/с, д.Рымонды, д.8
Площадь жилого дома	64 м.кв.
Размер	8x8 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1946
Дата осмотра	13.02.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	V
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	-
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,25
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов  
на территории Каменского сельского совета на 03.03.2026**

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	40159
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Каменский с/с, д.Кисели, д.8
Площадь жилого дома	54 м.кв.
Размер	6х9 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1940
Дата осмотра	13.02.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	√
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	-
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,41
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов  
на территории Каменского сельского совета на 03.03.2026**

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	43215
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Каменский с/с, д.Глубокое, д.19
Площадь жилого дома	45 м.кв.
Размер	5х9 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1960
Дата осмотра	31.03.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	√
Разрушен	Х
Грозит обвалом	Х
Может быть изготовлен акт гибели	Х
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	-
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,27
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов  
на территории Каменского сельского совета на 03.03.2026**

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	43212
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Каменский с/с, д.Залесна, д.21
Площадь жилого дома	50 м.кв.
Размер	5x10 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1939
Дата осмотра	31.03.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	√
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	-
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,80
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов  
на территории Каменского сельского совета на 03.03.2026**

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	43207
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Каменский с/с, д.Залесна, д. 49
Площадь жилого дома	76 м.кв.
Размер	8х9,5 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1922
Дата осмотра	31.03.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	√
Разрушен	Х
Грозит обвалом	Х
Может быть изготовлен акт гибели	Х
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	-
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,36
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов  
на территории Каменского сельского совета на 03.03.2026**

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	45999
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Каменский с/с, д.Пузыновцы, д.15
Площадь жилого дома	40 м.кв.
Размер	8х5 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1930
Дата осмотра	15.05.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	√
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	-
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,30
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов  
на территории Каменского сельского совета на 03.03.2026**

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	45997
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Каменский с/с, д.Пузыновцы, д.37
Площадь жилого дома	48 м.кв.
Размер	8х6 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1966
Дата осмотра	15.05.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	√
Разрушен	Х
Грозит обвалом	Х
Может быть изготовлен акт гибели	Х
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	-
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,28
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов  
на территории Каменского сельского совета на 03.03.2026**

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	59683
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Каменский с/с, д.Кисели, д.1, кв.1
Площадь жилого дома	68 м.кв.
Размер	8,5x8 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1960
Дата осмотра	19.11.2025
Назначение	Квартира в блокированном жилом доме
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	√
Разрушен	Х
Грозит обвалом	Х
Может быть изготовлен акт гибели	Х
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	-
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,10
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов  
на территории Каменского сельского совета на 03.03.2026**

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	59680
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Каменский с/с, д.Кисели, д.1, кв.2
Площадь жилого дома	35 м.кв.
Размер	5x7 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1960
Дата осмотра	19.11.2025
Назначение	Квартира в блокированном жилом доме
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	√
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	-
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,10
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов  
на территории Каменского сельского совета на 03.03.2026**

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	59675
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Каменский с/с, д.Кисели, д.4
Площадь жилого дома	54 м.кв.
Размер	6х9 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1913
Дата осмотра	19.11.2025
Назначение	Квартира в блокированном жилом доме
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	√
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Причины разрушения	физический износ
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	-
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,10
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений