

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Каменского сельского совета на
01.06.2024г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	5527
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Каменский с/с, д. Савейки, 7
Площадь жилого дома	40 м.кв.
Размер	5x8 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1918
Дата осмотра	31.01.2023
Назначение	Здание блокированного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	65%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	V
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	крыша частично раскрыта, стены, фундамент
Деформации и повреждения	отклонение по вертикали и горизонтали стен, крыши, частичное разрушение фундамента
Причины разрушения	моральный и физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	сарай, износ 65%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений

Наименование показателя	Значение показателя
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Каменского сельского совета на
01.06.2024г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	24218
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Каменский с/с, д. Оздобичи, д.14
Площадь жилого дома	66 м.кв.
Размер	6x11 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1967
Дата осмотра	11.03.2024
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	V
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	-
Деформации и повреждения	Стены имеют отклонения по вертикали и горизонтали, фундамент частично разрушен, крыша частично раскрыта
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,20
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-	нет сведений

Наименование показателя	Значение показателя
коммунальные услуги	
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Каменского сельского совета на
01.06.2024г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	24405
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Каменский с/с, аг.Каменка, ул. Солнечная, д. 3
Площадь жилого дома	72 м.кв.
Размер	8x9 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1995
Дата осмотра	11.03.2024
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Кирпич
Этажность	1
Износ	60%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	сарай, износ 65%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,05
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений

Наименование показателя	Значение показателя
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Каменского сельского совета на
01.06.2024г.**

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	24256
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Каменский с/с, д. Залесна, 20
Площадь жилого дома	48 м.кв.
Размер	6x8 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1927
Дата осмотра	11.03.2024
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	V
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	Стены имеют отклонения по вертикали и горизонтали, фундамент бутобетонный, частично разрушен, крыша частично раскрыта
Причины разрушения	физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,15
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений

Наименование показателя	Значение показателя
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Последняя уплата страхового взноса 14.02.2013