

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	24453
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Мурованка, ул.Зеленая, д.11
Площадь жилого дома	72,0 м.кв.
Размер	8.45 x 8.52 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1935
Дата осмотра	18.03.2024
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	Стены, фундамент, крыша
Деформации и повреждения	Стены и крыша имеют отклонения по вертикали и горизонтали, фундамент бутобетонный
Причины разрушения	Моральный и физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Погреб, колодец, уборная, летняя кухня
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.30
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	24454
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Кемяны, ул.Центральная, д.3
Площадь жилого дома	70,1 м.кв.
Размер	7,58 x 9.25м.кв
Дата ввода в эксплуатацию	1947
Дата осмотра	18.03.2024
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	✓
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	Стены, фундамент, крыша частично раскрыта
Деформации и повреждения	Стены и крыша имеют отклонения по вертикали и горизонтали, фундамент бутобетонный, частично разрушен, частичное раскрытие крыши
Причины разрушения	Моральный и физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Колодец, баня, износ 80%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.68
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	14584
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Оленковцы, д.9
Площадь жилого дома	95,0 м.кв.
Размер	9,30 x 10.21м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1919
Дата осмотра	18.03.2024
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	✓
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	Стены, фундамент, крыша частично раскрыта
Деформации и повреждения	Стены и крыша имеют отклонения по вертикали и горизонтали, фундамент бутобетонный, частично разрушен, частичное раскрытие крыши
Причины разрушения	Моральный и физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	нет
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.16
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	14584
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Оленковцы, д.38
Площадь жилого дома	60,0 м.кв.
Размер	7,30 x 8,22м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1928
Дата осмотра	18.03.2024
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	90%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	✓
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	Стены частично, фундамент, крыша раскрыта
Деформации и повреждения	Стены и крыша частично разрушены, с отклонениями по вертикали и горизонтали, фундамент бутобетонный, частично разрушен, отсутствуют окна и двери
Причины разрушения	Моральный и физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.22
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	14584
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Оленковцы, д.47
Площадь жилого дома	55,0 м.кв.
Размер	5.89 x 9,34м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1925
Дата осмотра	18.03.2024
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	✓
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	Стены, фундамент, крыша частично раскрыта
Деформации и повреждения	Стены и крыша имеют отклонения по вертикали и горизонтали, фундамент бутобетонный, частично разрушен, частичное раскрытие крыши
Причины разрушения	Моральный и физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.17
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	14584
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Оленковцы, д.б\н
Площадь жилого дома	44,0 м.кв.
Размер	5.20 x 8.46м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1932
Дата осмотра	18.03.2024
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	✓
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	Стены, фундамент, крыша
Деформации и повреждения	Стены и крыша имеют отклонения по вертикали и горизонтали, фундамент бутобетонный, частично разрушен
Причины разрушения	Моральный и физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.25
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	14584
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Оленковцы, д.б/н
Площадь жилого дома	35,0 м.кв.
Размер	5,45 x 6,42.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1950
Дата осмотра	18.03.2024
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	90%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	✓
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	Стены, фундамент, крыша частично раскрыта
Деформации и повреждения	Стены и крыша имеют отклонения по вертикали и горизонтали, частично разрушен, фундамент бутобетонный, раскрытие крыши
Причины разрушения	Моральный и физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	нет
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.18
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	14584
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Оленковцы, д.б/н
Площадь жилого дома	46,0 м.кв.
Размер	7,25 x 6,34м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1926
Дата осмотра	18.03.2024
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	✓
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	Стены, фундамент, крыша
Деформации и повреждения	Стены и крыша имеют отклонения по вертикали и горизонтали, частично разрушены, фундамент бутобетонный, стены повреждены гнилью
Причины разрушения	Моральный и физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.27
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

