

Сведения из Единого реестра пустующих домов на 01.01.2024

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	14584
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, аг.Большое Можейково, ул.Гагарина, д.10
Площадь жилого дома	53,0 м.кв.
Размер	9,77 x 5,42м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1951
Дата осмотра	08.09.2023
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	✓
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	Стены, фундамент, крыша частично раскрыта
Деформации и повреждения	Стены и крыша имеют отклонения по вертикали и горизонтали, фундамент бутобетонный, частично разрушен, частичное раскрытие крыши
Причины разрушения	Моральный и физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	летняя, износ 90%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.24
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	14589
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, аг.Большое Можейково, ул.Лесная, д.10
Площадь жилого дома	40,0 м.кв.
Размер	5,71x7 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1971
Дата осмотра	13.02.2023
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	✓
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	Стены, крыша частично раскрыта, фундамент
Деформации и повреждения	Стены и крыша имеют отклонения по вертикали и горизонтали, частичное раскрытие крыши, фундамент бутобетонный, частично разрушен
Причины разрушения	Моральный и физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Колодец, уборная, износ 80%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.17
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Последняя дата оплаты 07.06.2018г.