

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Орлевского сельсовета на 01.01.2024

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	6714
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Орлевский с/с, д. Рымки, 22
Площадь жилого дома	62 м.кв.
Размер	6,2x10 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1978
Дата осмотра	08.02.2023
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	√
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0.3
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	6666
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Орлевский с/с, д. Претима, 42
Площадь жилого дома	60 м.кв.
Размер	6x10 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1948
Дата осмотра	08.02.2023
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	√
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	пристройка к дому, сарай, погреб, колодец, износ 85%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0.31
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	31.10.2015
Уплата земельного налога	31.10.2015
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	не предоставляются
Возмещение расходов на электроэнергию	2016г.
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	29.06.2012

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	6671
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Орлевский с/с, д. Претима, 45
Площадь жилого дома	60 м.кв.
Размер	6x10 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1940
Дата осмотра	08.02.2023
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	√
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	пристройка к дому, сарай, погреб, износ 80%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0.82
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	лицевой счет закрыт до 2018 г.
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	6674
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Орлевский с/с, д. Претима, 47
Площадь жилого дома	54 м.кв.
Размер	5,4x10 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1934
Дата осмотра	08.02.2023
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	пристройка к дому, износ 60%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0.56
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	лицевой счет закрыт до 2018 г.
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	6706
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Орлевский с/с, д. Претима, д. 48
Площадь жилого дома	42 м.кв.
Размер	7х6 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1956
Дата осмотра	08.02.2023
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	90%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	√
Разрушен	×
Грозит обвалом	√
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	пристройка к дому, сарай, колодец, износ 90%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0.48
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	лицевой счет закрыт до 2018 г.
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	6709
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Орлевский с/с, д. Претима, 53
Площадь жилого дома	49.5 м.кв.
Размер	5,5x9 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1959
Дата осмотра	08.02.2023
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	70%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	пристройка к дому, износ 70%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0.35
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	лицевой счет закрыт до 2018 г.
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	6711
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Орлевский с/с, д. Претима, 56
Площадь жилого дома	30 м.кв.
Размер	5х6 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1926
Дата осмотра	08.02.2023
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	70%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	√
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	пристройка к дому, колодец, износ 70%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0.5
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	05.08.2016
Уплата земельного налога	05.08.2016
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	лицевой счет закрыт до 2018 г.
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений