

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории
Орлевского сельсовета на 01.06.2024

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	6714
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Орлевский с/с, д. Рымки, 22
Площадь жилого дома	62 м.кв.
Размер	6,2x10 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1978
Дата осмотра	08.02.2023
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	√
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.3
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	6666
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Орлевский с/с, д. Претима, 42
Площадь жилого дома	60 м.кв.
Размер	6x10 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1948
Дата осмотра	08.02.2023
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	√
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	пристройка к дому, сарай, погреб, колодец, износ 85%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.31
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	31.10.2015
Уплата земельного налога	31.10.2015
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	не предоставляются
Возмещение расходов на электроэнергию	2016г.
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	29.06.2012

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	6671
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Орлевский с/с, д. Претима, 45
Площадь жилого дома	60 м.кв.
Размер	6x10 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1940
Дата осмотра	08.02.2023
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	√
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	пристройка к дому, сарай, погреб, износ 80%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.82
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	лицевой счет закрыт до 2018 г.
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	6674
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Орлевский с/с, д. Претима, 47
Площадь жилого дома	54 м.кв.
Размер	5,4x10 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1934
Дата осмотра	08.02.2023
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	пристройка к дому, износ 60%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.56
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	лицевой счет закрыт до 2018 г.
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	6706
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Орлевский с/с, д. Претима, д. 48
Площадь жилого дома	42 м.кв.
Размер	7х6 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1956
Дата осмотра	08.02.2023
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	90%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	√
Разрушен	×
Грозит обвалом	√
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	пристройка к дому, сарай, колодец, износ 90%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.48
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	лицевой счет закрыт до 2018 г.
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	6709
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Орлевский с/с, д. Претима, 53
Площадь жилого дома	49.5 м.кв.
Размер	5,5x9 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1959
Дата осмотра	08.02.2023
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	70%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	пристройка к дому, износ 70%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.35
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	лицевой счет закрыт до 2018 г.
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	6711
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Орлевский с/с, д. Претима, 56
Площадь жилого дома	30 м.кв.
Размер	5х6 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1926
Дата осмотра	08.02.2023
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	70%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	√
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	пристройка к дому, колодец, износ 70%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.5
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	05.08.2016
Уплата земельного налога	05.08.2016
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	лицевой счет закрыт до 2018 г.
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	25531
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Орлевский с/с, д. Яселевичи, ул. 1 Мая, 28
Площадь жилого дома	84 м.кв.
Размер	6x14 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1930
Дата осмотра	08.04.2024
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	сарай, погреб, пристройка к дому, колодец, износ 85%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.27
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	услуги не оказывались
Возмещение расходов на электроэнергию	дом отключен от электроснабжения
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	25537
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Орлевский с/с, д. Яселевичи, ул. 1 Мая, 44
Площадь жилого дома	54 м.кв.
Размер	5,4х10 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1925
Дата осмотра	08.04.2024
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	√
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	погреб, износ 80%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.25
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	услуги не оказывались
Возмещение расходов на электроэнергию	дом отключен от электроснабжения
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	25542
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Орлевский с/с, д. Яселевичи, ул. 1 Мая, 58
Площадь жилого дома	40 м.кв.
Размер	4x10 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1954
Дата осмотра	08.04.2024
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.25
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	услуги не оказывались
Возмещение расходов на электроэнергию	дом отключен от электроснабжения
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	25546
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Орлевский с/с, д. Яселевичи, ул. Чапаева, 91
Площадь жилого дома	55 м.кв.
Размер	5,5х10 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1950
Дата осмотра	08.04.2024
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	пристройка к дому, 2 сарая, погреб, колодец, износ 80%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.32
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	услуги не оказывались
Возмещение расходов на электроэнергию	дом отключен от электроснабжения
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	25549
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Орлевский с/с, д. Яселевичи, ул. Чапаева, 92
Площадь жилого дома	70 м.кв.
Размер	5x14 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1960
Дата осмотра	08.04.2024
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	2 сарая, погреб, колодец, износ 70%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.20
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	услуги не оказывались
Возмещение расходов на электроэнергию	дом отключен от электроснабжения
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений