

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории
Щучинского сельсовета на 01.01.2024 г.

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	6721
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Щучинский с/с, д. Жадейки, д. 9
Площадь жилого дома	54 м.кв.
Размер	6x9 м
Дата ввода в эксплуатацию	1949
Дата осмотра	08.02.2023
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	√
Разрушен	x
Грозит обвалом	x
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	сарай, износ 90%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,25
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	6677
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Щучинский с/с, д. Шнипки, д. 6
Площадь жилого дома	45 м.кв.
Размер	5x9 м
Дата ввода в эксплуатацию	1934
Дата осмотра	08.02.2023
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	√
Разрушен	х
Грозит обвалом	х
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	сарай, износ 70%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,20
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	6688
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Щучинский с/с, д. Шнипки, д. 8
Площадь жилого дома	54 м.кв.
Размер	6x9 м
Дата ввода в эксплуатацию	1948
Дата осмотра	08.02.2023
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	√
Разрушен	x
Грозит обвалом	x
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	сарай, износ 70%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	6694
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Щучинский с/с, д. Шнипки, б/н
Площадь жилого дома	54 м.кв.
Размер	6x9 м
Дата ввода в эксплуатацию	1945
Дата осмотра	08.02.2023
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	√
Разрушен	x
Грозит обвалом	x
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	сарай, износ 85%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,21
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	513
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Щучинский с/с, д. Милевцы, д. 4
Площадь жилого дома	48 м.кв.
Размер	6x8 м
Дата осмотра	19.08.2019
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Бревно
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	√
Разрушен	х
Грозит обвалом	х
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	сарай, износ 75%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,4
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений