

Сведения из Единого реестра пустующих домов на 01.01.2024

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	5674
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Василишковский с/с, д. Голосовичи, ул. Центральная, д. 62
Площадь жилого дома	82 м.кв.
Размер	5x16,4 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1918
Дата осмотра	31.01.2023
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	70%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	V
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	стены, крыша, фундамент
Деформации и повреждения	стены имеют отклонения по вертикали и горизонтали, прогнутые стропила в крыше, имеются трещины в фундаменте
Причины разрушения	моральный и физический износ
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.12
Целевое назначение земельного участка	земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	до 2018г.
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	5667
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Васишишковский с/с, д. Зброжки, ул. Молодёжная, 13
Площадь жилого дома	25 м.кв.
Размер	4х6,25 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1930
Дата осмотра	31.01.2023
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	70%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	✓
Разрушен	Х
Грозит обвалом	Х
Может быть изготовлен акт гибели	Х
Сохранившиеся конструктивные элементы	крыша, стены, фундамент
Деформации и повреждения	отклонения по вертикали и горизонтали стен, крыши, фундамента, трещины
Причины разрушения	моральный и физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	сарай, износ 60%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.17
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	2010г.
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	5660
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Василюшковский с/с, д. Коревичи, д. 7
Площадь жилого дома	22 м.кв.
Размер	5х9,4 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1953
Дата осмотра	31.01.2023
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	65%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	✓
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	крыша, стены, фундамент
Деформации и повреждения	имеются отклонения по вертикали и горизонтали стен, частичное раскрытие крыши
Причины разрушения	моральный и физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	сарай, износ 90%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.14
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	2012г.
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	01.05.2012

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
Ю	5647
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Василишковский с/с, д. Стодоляны, ул. Першемайская, д. 4
Площадь жилого дома	52 м.кв.
Размер	5x10,4 м.кв.
Дата осмотра	31.01.2023
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	65%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	✓
Разрушен	✗
Грозит обвалом	✗
Может быть изготовлен акт гибели	✗
Сохранившиеся конструктивные элементы	крыша, стены, фундамент
Деформации и повреждения	отклонения по вертикали и горизонтали, трещины в фундаменте, частично раскрыта крыша
Причины разрушения	моральный и физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	сарай, износ 60%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.15
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	до 2018г.
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	5637
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Василюшковский с/с, д. Стодоляны, ул Костричницкая, 1
Площадь жилого дома	50 м.кв.
Размер	5x10 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1958
Дата осмотра	31.01.2023
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	✓
Разрушен	Х
Грозит обвалом	Х
Может быть изготовлен акт гибели	Х
Сохранившиеся конструктивные элементы	стены, крыша, фундамент
Деформации и повреждения	отклонения по вертикали и горизонтали, частичное разрушение фундамента, проступившая гниль в стропилах
Причины разрушения	моральный и физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	сарай, износ 60%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.22
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	до 2018г.
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	последняя оплата 06.06.2016

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	5629
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Василишковский с/с, д. Старые Василишки, д. 35
Площадь жилого дома	26 м.кв.
Размер	4х6,5 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1940
Дата осмотра	31.01.2023
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	65%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	V
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	крыша, стены, фундамент
Деформации и повреждения	отклонения по вертикали и горизонтали, частичное раскрытие крыши
Причины разрушения	моральный и физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	сарай, износ 65%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.96
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	до 2018г.
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	последняя оплата 02.10.2012

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	5678
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Василишковский с/с, д. Губичи, 1
Площадь жилого дома	55 м.кв.
Размер	5x11 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1961
Дата осмотра	31.01.2023
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	65%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	✓
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	крыша, стены, фундамент
Деформации и повреждения	имеются отклонения по вертикали и горизонтали стен, крыши
Причины разрушения	моральный и физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	сарай, износ 60%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.32
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок неустановленного назначения
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	до 2018г.
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений