

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории
Первомайского сельсовета на 01.06.2024

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	25004
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Первомайский с/с, д. Кудерки, д. 7
Площадь жилого дома	72 м.кв.
Размер	8х9 м
Дата ввода в эксплуатацию	1945
Дата осмотра	28.03.2024
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	70 %
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Сарай, летняя кухня, колодец износ 70 %
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,40 га
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет
Уплата земельного налога	Нет
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	25031
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Первомайский с/с, д. Кулеши, ул. Зелёная, д. 24
Площадь жилого дома	56 м.кв.
Размер	7x8 м
Дата ввода в эксплуатацию	1936
Дата осмотра	28.03.2024
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	70 %
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Нет
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,50 га
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет
Уплата земельного налога	Нет
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	25085
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Первомайский с/с, д. Кулеши, ул. Первомайская, д. 39
Площадь жилого дома	52 м.кв.
Размер	6,5x8 м
Дата ввода в эксплуатацию	1949
Дата осмотра	28.03.2024
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	70 %
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Сарай износ 70 %
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,44 га
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет
Уплата земельного налога	Нет
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	25075
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Первомайский с/с, д. Кулеши, ул. Первомайская, д. 78
Площадь жилого дома	48 м.кв.
Размер	8х6 м
Дата ввода в эксплуатацию	1957
Дата осмотра	28.03.2024
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	70 %
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	V
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Хозяйственная постройка при доме, колодец износ 65 %
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,12 га
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет
Уплата земельного налога	Нет
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	25099
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Первомайский с/с, аг. Першемайск, ул. Гагарина, д. 9
Площадь жилого дома	56 м.кв.
Размер	7x8 м
Дата ввода в эксплуатацию	1948
Дата осмотра	28.03.2024
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	70 %
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	V
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Летняя кухня, 2 сарая, колодец износ 70 %
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,42 га
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет
Уплата земельного налога	Нет
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	25131
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Первомайский с/с, д. Скорбы, д. 24
Площадь жилого дома	25 м.кв.
Размер	5x5 м
Дата ввода в эксплуатацию	1925
Дата осмотра	28.03.2024
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	70 %
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	V
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Сарай, колодец износ 70 %
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,40 га
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет
Уплата земельного налога	Нет
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	25106
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Первомайский с/с, д. Скорбы, д. 27
Площадь жилого дома	51 м.кв.
Размер	6x8,5 м
Дата ввода в эксплуатацию	1956
Дата осмотра	28.03.2024
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	70 %
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	V
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Сарай, хозяйственная постройка, колодец износ 70 %
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,40 га
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет
Уплата земельного налога	Нет
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	25137
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Первомайский с/с, д. Старые Поддубы, ул. Первомайская, д. 46
Площадь жилого дома	42 м.кв.
Размер	6x7 м
Дата ввода в эксплуатацию	1927
Дата осмотра	28.03.2024
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	70 %
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	V
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Сарай, колодец износ 70 %
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,38 га
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет
Уплата земельного налога	Нет
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	25140
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Первомайский с/с, д. Ходилони, ул. Василишковская, д. 20
Площадь жилого дома	40 м.кв.
Размер	5x8 м
Дата ввода в эксплуатацию	1955
Дата осмотра	28.03.2024
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	65 %
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	V
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	2 сарая, летняя кухня, колодец износ 65 %
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,60 га
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет
Уплата земельного налога	Нет
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	524
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Первомайский с/с, д. Ходилони, ул.Василишковская, д. 1
Площадь жилого дома	36 м.кв.
Размер	4х9 м
Дата ввода в эксплуатацию	1913
Дата осмотра	14.06.2021
Назначение	Здание блокированного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	70 %
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
Сохранившиеся конструктивные элементы	Крыша, стены, фундамент
Деформации и повреждения	Отклонения по вертикали и горизонтали стен и крыши
Причины разрушения	Моральный и физический износ
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	V
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Сарай, постройка износ 60 %
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,40 га
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок неустановленного назначения
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Май 2013 г.
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	2010 г.