

Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Дембровского сельского совета на 16.04.2025 г.

Наименование показателя		Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ		
Вид объекта		Дом
ID		40338
Адрес		Гродненская обл., Щучинский р-н, Дембровский с/с, д.Рыча Государственная, 37
Площадь жилого дома		72 м.кв.
Размер		7x10,2 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию		1953
Дата осмотра		18.02.2025
Назначение		Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен		древесина
Этажность		1
Износ		75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА		
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель		V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории		V
В аварийном состоянии		X
Разрушен		X
Грозит обвалом		X
Может быть изготовлен акт гибели		X
Сохранившиеся конструктивные элементы		
Деформации и повреждения		Стены имеют отклонения по вертикали и горизонтали, фундамент бутобетонный частично разрушен, частичное раскрытие кровли
Причины разрушения		Физический и моральный износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ		
Составные части и принадлежности		Сарай под одной крышей с домом
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ		
Площадь земельного участка		0,30
Целевое назначение земельного участка		Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ		
Уплата налога на недвижимость		нет сведений
Уплата земельного налога		нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги		нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию		нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений		нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Дембровского сельского совета на 16.04.2025 г.

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	40343
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Дембровский с/с, д. Чапаевка, 3
Площадь жилого дома	46 м.кв.
Размер	6x7,6 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1958
Дата осмотра	18.02.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществ- ляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	Стены имеют отклонения по вертикали и горизонтали, фундамент бутобетонный частично разрушен, частичное раскрытие кровли
Причины разрушения	Физический и моральный износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	сарай
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,06
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Дембровского сельского совета на 16.04.2025 г.

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	40345
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Дембровский с/с, д.Кухари, 1
Площадь жилого дома	56 м.кв.
Размер	7х8 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1971
Дата осмотра	18.02.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	кирпич
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	Стены имеют отклонения по вертикали и горизонтали, фундамент бутобетонный частично разрушен, частичное раскрытие кровли
Причины разрушения	Физический и моральный износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,38
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Дембровского сельского совета на 16.04.2025 г.

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	40346
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Дембровский с/с, д.Новоселки, 3
Площадь жилого дома	32 м.кв.
Размер	5х6,4 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1958
Дата осмотра	18.02.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	Стены имеют отклонения по вертикали и горизонтали, фундамент бутобетонный частично разрушен, частичное раскрытие кровли
Причины разрушения	Физический и моральный износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,10
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Дембровского сельского совета на 16.04.2025 г.

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	40349
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Дембровский с/с, д.Новоселки, 27
Площадь жилого дома	50 м.кв.
Размер	6х8,3 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1969
Дата осмотра	18.02.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	кирпич
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	Стены имеют отклонения по вертикали и горизонтали, фундамент бутобетонный частично разрушен, частичное раскрытие кровли
Причины разрушения	Физический и моральный износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	сарай
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,12
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Дембровского сельского совета на 16.04.2025 г.

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	40352
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Дембровский с/с, д.Мисюковщина, 7
Площадь жилого дома	30 м.кв.
Размер	5х6 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1942
Дата осмотра	18.02.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	Стены имеют отклонения по вертикали и горизонтали, фундамент бутобетонный частично разрушен, частичное раскрытие кровли
Причины разрушения	Физический и моральный износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	сарай
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,20
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Дембровского сельского совета на 16.04.2025 г.

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	44218
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Дембровский с/с, д.Рича д.11А
Площадь жилого дома	48 м.кв.
Размер	6х8 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1934
Дата осмотра	14.04.2024
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	Стены имеют отклонения по вертикали и горизонтали, фундамент бутобетонный частично разрушен, частичное раскрытие кровли
Причины разрушения	Физический и моральный износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	сарай
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,36
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Дембровского сельского совета на 16.04.2025 г.

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	44221
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Дембровский с/с, д.Старовщина ул.Центральная, д.59
Площадь жилого дома	42 м.кв.
Размер	6х7 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1930
Дата осмотра	14.04.2024
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществ- ляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	Стены имеют отклонения по вертикали и горизонтали, фундамент бутобетонный частично разрушен, частичное раскрытие кровли
Причины разрушения	Физический и моральный износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	хозпостройка
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,23
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Дембровского сельского совета на 16.04.2025 г.

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	44225
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Дембровский с/с, д.Старовщина ул.Ячицкая, д.6А
Площадь жилого дома	48 м.кв.
Размер	6 х8 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1919
Дата осмотра	14.04.2024
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	Стены имеют отклонения по вертикали и горизонтали, фундамент бутобетонный частично разрушен, частичное раскрытие кровли
Причины разрушения	Физический и моральный износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Сарай, хозпостройка
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,30
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Дембровского сельского совета на 16.04.2025 г.

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	44228
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Дембровский с/с, аг.Демброво, ул.Гагарина, д.1
Площадь жилого дома	60 м.кв.
Размер	6 x 10 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1960
Дата осмотра	14.04.2024
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	90%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	Стены имеют отклонения по вертикали и горизонтали, фундамент бутобетонный частично разрушен, частичное раскрытие кровли
Причины разрушения	Физический и моральный износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	сарай
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,20
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Дембровского сельского совета на 16.04.2025 г.

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	40322
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Дембровский с/с, д.Воронки, 14
Площадь жилого дома	60 м.кв.
Размер	7,5х8 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1948
Дата осмотра	18.02.2024
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	Стены имеют отклонения по вертикали и горизонтали, фундамент бутобетонный частично разрушен, частичное раскрытие кровли
Причины разрушения	Физический и моральный износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	2 сарая
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Дембровского сельского совета на 16.04.2025 г.

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	24841
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Дембровский с/с, д.Карашево, 9А
Площадь жилого дома	40 м.кв.
Размер	5х8 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1934
Дата осмотра	27.03.2024
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	V
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	Стены имеют отклонения по вертикали и горизонтали, фундамент бутобетонный частично разрушен, крыша частично раскрыта
Причины разрушения	Физический и моральный износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,25
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Дембровского сельского совета на 16.04.2025 г.

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	24841
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Дембровский с/с, д.Воронки, 5
Площадь жилого дома	60 м.кв.
Размер	7,5х8 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1947
Дата осмотра	27.03.2024
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	Стены имеют отклонения по вертикали и горизонтали, фундамент бутобетонный частично разрушен, частичное раскрытие кровли
Причины разрушения	Физический и моральный износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,05
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Дембровского сельского совета на 16.04.2025 г.

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	24845
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Дембровский с/с, д.Долгая, 1А
Площадь жилого дома	78 м.кв.
Размер	7х11,2 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1948
Дата осмотра	27.03.2024
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	90%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	V
Разрушен	X
Грозит обвалом	V
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	Стены и крыша имеют отклонения по вертикали и горизонтали, разрушены, фундамент бутобетонный, кровля отсутствует
Причины разрушения	Физический и моральный износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,25
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Дембровского сельского совета на 16.04.2025 г.

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	24835
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Дембровский с/с, д.Вороны, 4
Площадь жилого дома	35 м.кв.
Размер	5x7 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1959
Дата осмотра	27.03.2024
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	Грозит обвалом
Причины разрушения	Физический и моральный износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,27
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов
на территории Дембровского сельского совета на 16.04.2025 г.

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	27258
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Дембровский с/с, д.Карашево, 40
Площадь жилого дома	52 м.кв.
Размер	6,5х8 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1937
Дата осмотра	27.03.2024
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	Грозит обвалом
Причины разрушения	Физический и моральный износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,33
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений