

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории
Дембровского сельсовета на 01.01.2024

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	6507
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Дембровский с/с, д.Рыча Государственная, д.12
Площадь жилого дома	32 м.кв.
Размер	6х6,4 м
Дата ввода в эксплуатацию	1925
Дата осмотра	07.02.2023
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75 %
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	V
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	X
Деформации и повреждения	X
Причины разрушения	Моральный и физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Сарай, износ 90 %
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,05 га
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Сведения отсутствуют
Уплата земельного налога	Сведения отсутствуют
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Не начислялась
Возмещение расходов на электроэнергию	Сведения отсутствуют
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Сведения отсутствуют

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	6517
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Дембровский с/с, д.Рыча Государственная, д.39
Площадь жилого дома	48 м.кв.
Размер	6x8 м
Дата ввода в эксплуатацию	1925
Дата осмотра	07.02.2023
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75 %
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	V
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	X
Деформации и повреждения	X
Причины разрушения	Моральный и физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Пристройка, износ 80 %
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,22 га
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Сведения отсутствуют
Уплата земельного налога	Сведения отсутствуют
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Не начислялась
Возмещение расходов на электроэнергию	Сведения отсутствуют
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Сведения отсутствуют

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	6521
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Дембровский с/с, д.Старовщина ул.Ячицкая, д.16
Площадь жилого дома	28 м.кв.
Размер	5x5,6 м
Дата ввода в эксплуатацию	1905
Дата осмотра	07.02.2023
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75 %
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	V
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	X
Деформации и повреждения	X
Причины разрушения	Моральный и физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Сарай, износ 70 %
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,20 га
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Сведения отсутствуют
Уплата земельного налога	Сведения отсутствуют
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Не начислялась
Возмещение расходов на электроэнергию	Сведения отсутствуют
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Сведения отсутствуют

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	6446
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Дембровский с/с, д.Старовщина ул.Центральная, д.46
Площадь жилого дома	63 м.кв.
Размер	5x12,6 м
Дата ввода в эксплуатацию	1934
Дата осмотра	06.02.2023
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85 %
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	V
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	X
Деформации и повреждения	X
Причины разрушения	Моральный и физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Сарай, износ 95 %
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,30 га
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Сведения отсутствуют
Уплата земельного налога	Сведения отсутствуют
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Не начислялась
Возмещение расходов на электроэнергию	Сведения отсутствуют
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Сведения отсутствуют

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	6439
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Дембровский с/с, д.Старовщина ул.Центральная, д.47
Площадь жилого дома	33 м.кв.
Размер	5х6 м
Дата ввода в эксплуатацию	1934
Дата осмотра	06.02.2023
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80 %
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	V
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	X
Деформации и повреждения	X
Причины разрушения	Моральный и физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Сарай, износ 70 %
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,20 га
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Сведения отсутствуют
Уплата земельного налога	Сведения отсутствуют
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Не начислялась
Возмещение расходов на электроэнергию	Сведения отсутствуют
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Сведения отсутствуют

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	6520
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Дембровский с/с, д.Шинковцы, д. 4
Площадь жилого дома	33 м.кв.
Размер	5,5х6 м
Дата ввода в эксплуатацию	1951
Дата осмотра	07.02.2023
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75 %
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	V
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	X
Деформации и повреждения	X
Причины разрушения	Моральный и физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Сарай, износ 70 %
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0,27 га
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Сведения отсутствуют
Уплата земельного налога	Сведения отсутствуют
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Не начислялась
Возмещение расходов на электроэнергию	Сведения отсутствуют
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Сведения отсутствуют