

**Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г.**

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	40849
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д. Большие Березовцы, ул.1Мая, д.39А
Площадь жилого дома	60,0 м.кв.
Размер	6x10 м
Дата ввода в эксплуатацию	1952
Дата осмотра	24.02.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	70%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец, износ 75%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,10
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г**

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	40833
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д. Большие Березовцы, ул.1Мая, д.43
Площадь жилого дома	54,0 м.кв.
Размер	6х9 м
Дата ввода в эксплуатацию	1966
Дата осмотра	24.02.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец, износ 75%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,15
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г**

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	40834
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д. Большие Березовцы, ул.1Мая, д.47
Площадь жилого дома	35,0 м.кв.
Размер	7x5 м
Дата ввода в эксплуатацию	1966
Дата осмотра	24.02.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец, износ 75%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,10
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г**

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	40858
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д. Таневичи, д.16
Площадь жилого дома	72,0 м.кв.
Размер	7x10,28 м
Дата ввода в эксплуатацию	1920
Дата осмотра	24.02.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец 70%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,15
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г**

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	42676
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Лентишки, д.21
Площадь жилого дома	51,0 м.кв.
Размер	9x5,6 м
Дата ввода в эксплуатацию	1954
Дата осмотра	24.02.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец 85%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,18
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г**

Наименование показателя	Значение показателя
-------------------------	---------------------

<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	42674
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Лентишки, д.12
Площадь жилого дома	40,0 м.кв.
Размер	5x8 м
Дата ввода в эксплуатацию	1935
Дата осмотра	24.02.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай,
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,26
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	

Вид объекта	Дом
ID	42671
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Лентишки, д.5
Площадь жилого дома	38,0 м.кв.
Размер	5x7,6 м
Дата ввода в эксплуатацию	1945
Дата осмотра	24.02.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец 75%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,08
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	

Вид объекта	Дом
ID	42667
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Лентишки, д.4
Площадь жилого дома	48,0 м.кв.
Размер	6x8 м
Дата ввода в эксплуатацию	1951
Дата осмотра	24.02.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец 80%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,11
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	

Вид объекта	Дом
ID	42665
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Лентишки, д.3
Площадь жилого дома	36,0 м.кв.
Размер	6х6 м
Дата ввода в эксплуатацию	1918
Дата осмотра	24.02.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай 90%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,11
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	42678
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Лентишки, д.1

Площадь жилого дома	42,0 м.кв.
Размер	6x10 м
Дата ввода в эксплуатацию	1950
Дата осмотра	24.03.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, поветка 75%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,15
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	42678
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Лентишки, д.24

Площадь жилого дома	60,0 м.кв.
Размер	6x10 м
Дата ввода в эксплуатацию	1966
Дата осмотра	24.02.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, поветка 75%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,18
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	42678
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Лентишки, д.7

Площадь жилого дома	55,0 м.кв.
Размер	6x10 м
Дата ввода в эксплуатацию	1918
Дата осмотра	24.03.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, поветка 75%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,15
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	42664

Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Ляховцы д.12
Площадь жилого дома	64,0 м.кв.
Размер	8x8 м
Дата ввода в эксплуатацию	1943
Дата осмотра	24.02.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	колодец
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,15
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	42662

Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Ляховцы д.10
Площадь жилого дома	60,0 м.кв.
Размер	6x10 м
Дата ввода в эксплуатацию	1952
Дата осмотра	24.02.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	2 сарая 85%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,19
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	42660
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Ляховцы д.8

Площадь жилого дома	46,0 м.кв.
Размер	9,2x5 м
Дата ввода в эксплуатацию	1952
Дата осмотра	24.02.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, гараж 70%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,30
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	42659

Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Ляховцы д.7
Площадь жилого дома	60,0 м.кв.
Размер	6x10 м
Дата ввода в эксплуатацию	1956
Дата осмотра	24.02.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80 %
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	2 сарая, колодец 75%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	42658

Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Ляховцы д.6
Площадь жилого дома	54,0 м.кв.
Размер	6х9 м
Дата ввода в эксплуатацию	1953
Дата осмотра	24.02.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75 %
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, летняя кухня, колодец 70%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,40
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	42657

Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Ляховцы д.5
Площадь жилого дома	46,0 м.кв.
Размер	5,7х8 м
Дата ввода в эксплуатацию	1947
Дата осмотра	24.02.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75 %
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	2 сарая, колодец 70%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,40
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	42655

Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Ляховцы д.4
Площадь жилого дома	66,0 м.кв.
Размер	6,6x10 м
Дата ввода в эксплуатацию	1961
Дата осмотра	24.02.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80 %
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай 75%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,31
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	42652

Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Ляховцы д.2
Площадь жилого дома	64,0 м.кв.
Размер	8x8 м
Дата ввода в эксплуатацию	1940
Дата осмотра	24.02.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75 %
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	2 сарая колодец 80%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,31
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	42727

Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Якубовичи, ул.Центральная, д.30А
Площадь жилого дома	65 м.кв.
Размер	6,5x10 м
Дата ввода в эксплуатацию	1918
Дата осмотра	24.02.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75 %
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	колодец
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,17
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	42724

Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Якубовичи, ул.Центральная, д.5А
Площадь жилого дома	35 м.кв.
Размер	7x5 м
Дата ввода в эксплуатацию	1968
Дата осмотра	24.02.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75 %
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	3 сарая, летняя кухня, колодец
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,31
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	42689

Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Якубовичи, ул.Центральная, д.22
Площадь жилого дома	89 м.кв.
Размер	14,8x6 м
Дата ввода в эксплуатацию	1918
Дата осмотра	24.02.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75 %
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец 75%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,38
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом

ID	42687
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Якубовичи, ул.Центральная, д.3
Площадь жилого дома	30 м.кв.
Размер	6x5 м
Дата ввода в эксплуатацию	1960
Дата осмотра	24.02.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75 %
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец 75%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,31
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом

ID	42684
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Якубовичи, ул.Центральная, д.16
Площадь жилого дома	56 м.кв.
Размер	7x8 м
Дата ввода в эксплуатацию	1918
Дата осмотра	24.02.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75 %
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	колодец
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,31
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	42682

Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Якубовичи, ул.Центральная, д.14
Площадь жилого дома	54 м.кв.
Размер	6х9 м
Дата ввода в эксплуатацию	1964
Дата осмотра	24.02.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75 %
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец 75%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,30
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	42725

Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Якубовичи, ул.Центральная, д.6А
Площадь жилого дома	30 м.кв.
Размер	4,3х7 м
Дата ввода в эксплуатацию	1921
Дата осмотра	24.02.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75 %
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец 70%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,30
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	42692

Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Якубовичи, ул.Центральная, д.27
Площадь жилого дома	48 м.кв.
Размер	6x8 м
Дата ввода в эксплуатацию	1926
Дата осмотра	24.02.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75 %
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, летняя кухня, колодец 75%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,30
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	42716

Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Якубовичи, ул.Центральная, д.12Б
Площадь жилого дома	45 м.кв.
Размер	9x5 м
Дата ввода в эксплуатацию	1962
Дата осмотра	24.02.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75 %
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	нет
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,10
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом

ID	42729
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Якубовичи, ул.Заречная, д.5А
Площадь жилого дома	56 м.кв.
Размер	7x8 м
Дата ввода в эксплуатацию	1956
Дата осмотра	24.02.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75 %
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец 70%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,25
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом

ID	42693
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Якубовичи, ул.Заречная, д.4
Площадь жилого дома	54 м.кв.
Размер	9x6 м
Дата ввода в эксплуатацию	1958
Дата осмотра	24.02.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	70 %
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	колодец
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,25
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	42696

Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Якубовичи, ул.Заречная, д.13
Площадь жилого дома	56 м.кв.
Размер	7x8 м
Дата ввода в эксплуатацию	1956
Дата осмотра	24.02.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80 %
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец 90%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,26
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	42721
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Якубовичи, ул.Заречная, д.2А

Площадь жилого дома	36 м.кв.
Размер	6х6 м
Дата ввода в эксплуатацию	1924
Дата осмотра	24.02.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80 %
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец 85%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,40
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	48498
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Якубовичи, ул.Заречная, д.15
Площадь жилого дома	65 м.кв.
Размер	6,5х10 м

Дата ввода в эксплуатацию	1957
Дата осмотра	24.03.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75 %
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец 90%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,39
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	44359
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д. Прибытковщина, д.4
Площадь жилого дома	40 м.кв.
Размер	5x8 м

Дата ввода в эксплуатацию	1920
Дата осмотра	15.04.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80 %
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец 75%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,21
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г**

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	46129
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д. Прудяны, д.18А
Площадь жилого дома	40 м.кв.
Размер	5x8 м
Дата ввода в эксплуатацию	1918
Дата осмотра	16.05.2025

Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85 %
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец 80%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,27
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	44361
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д. Ставровцы, д.24
Площадь жилого дома	62 м.кв.
Размер	6,2х10 м
Дата ввода в эксплуатацию	1950
Дата осмотра	15.04.2025

Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80 %
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец 80%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,15
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	44355

Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д. Олишковцы, д.1А
Площадь жилого дома	66 м.кв.
Размер	6x11 м
Дата ввода в эксплуатацию	1930
Дата осмотра	15.04.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80 %
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец 80%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,03
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	44347

Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Громки, д.18
Площадь жилого дома	35 м.кв.
Размер	7x5 м
Дата ввода в эксплуатацию	1943
Дата осмотра	15.04.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75 %
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец 75%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,10
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
-------------------------	---------------------

<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	46731
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Карпановцы, д.11А
Площадь жилого дома	48 м.кв.
Размер	6x8 м
Дата ввода в эксплуатацию	1948
Дата осмотра	27.05.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80 %
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец 80%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,4
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
-------------------------	---------------------

<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	46732
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Карпановцы, д.8А
Площадь жилого дома	66 м.кв.
Размер	6,6х10 м
Дата ввода в эксплуатацию	1918
Дата осмотра	27.05.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	95 %
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец 90%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	47820
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Чернявка, д.7А
Площадь жилого дома	40 м.кв.
Размер	8x5 м
Дата ввода в эксплуатацию	1920
Дата осмотра	27.05.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75 %
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец 75%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,17
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	47818
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д. Чернявка, д.9
Площадь жилого дома	35 м.кв.
Размер	7x5 м
Дата ввода в эксплуатацию	1965
Дата осмотра	27.05.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75 %
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец 75%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,16
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	

Вид объекта	Дом
ID	48011
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Юровка, д.1
Площадь жилого дома	42 м.кв.
Размер	7х6 м
Дата ввода в эксплуатацию	1957
Дата осмотра	19.06.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75 %
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец 75%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,25
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	48412

Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Родевичи, д.5А
Площадь жилого дома	54 м.кв.
Размер	9х6 м
Дата ввода в эксплуатацию	1931
Дата осмотра	30.06.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80 %
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец 80%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,33
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	48418

Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Яхновичи, д.3
Площадь жилого дома	60 м.кв.
Размер	6x10 м
Дата ввода в эксплуатацию	1956
Дата осмотра	30.06.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75 %
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец 75%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,40
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	48415

Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Яхновичи, д.7А
Площадь жилого дома	60 м.кв.
Размер	6x10 м
Дата ввода в эксплуатацию	1945
Дата осмотра	30.06.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80 %
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец 80%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,05
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	48416

Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Яхновичи, д.9
Площадь жилого дома	70 м.кв.
Размер	7x10 м
Дата ввода в эксплуатацию	1956
Дата осмотра	30.06.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80 %
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец 85%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,20
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	48419

Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Яхновичи, д.11А
Площадь жилого дома	60 м.кв.
Размер	6x10 м
Дата ввода в эксплуатацию	1960
Дата осмотра	30.06.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75 %
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец 85%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,22
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	48431
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, аг.Новый Двор ,ул.Гродненская, д.30

Площадь жилого дома	60 м.кв.
Размер	6x10 м
Дата ввода в эксплуатацию	1918
Дата осмотра	30.06.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75 %
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец 75%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,25
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	48426
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Оленищевка, д.21
Площадь жилого дома	22 м.кв.
Размер	5,5х4,0 м
Дата ввода в эксплуатацию	1943
Дата осмотра	30.06.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80 %
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец 80%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,11
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом

ID	48424
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, аг.Новый Двор ,ул.Майская, д.10
Площадь жилого дома	51,5 м.кв.
Размер	6x8,5 м
Дата ввода в эксплуатацию	1966
Дата осмотра	30.06.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75 %
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец 75%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,13
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	54094
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, аг.Новый Двор ,ул.Гродненская, д.49
Площадь жилого дома	48,0 м.кв.
Размер	4,8x10,0 м
Дата ввода в эксплуатацию	1935
Дата осмотра	02.12.2025

Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80 %
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец 80%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,22
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г**

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	54095
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, аг.Новый Двор ,ул.Майская, д.3
Площадь жилого дома	70,0 м.кв.
Размер	7,0x10,0 м
Дата ввода в эксплуатацию	1970
Дата осмотра	02.12.2025

Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80 %
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец 80%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,19
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	48428

Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д. Ясная Поляна, д. 1
Площадь жилого дома	39,1 м.кв.
Размер	10,0x3,9 м
Дата ввода в эксплуатацию	1955
Дата осмотра	30.06.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75 %
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец 75%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,10
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	48428

Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с,д.Ясная Поляна, д.3
Площадь жилого дома	46,0 м.кв.
Размер	5,1х9,0 м
Дата ввода в эксплуатацию	1965
Дата осмотра	30.06.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75 %
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец 75%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,18
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	50591

Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Ревятичи, д.49
Площадь жилого дома	54,0 м.кв.
Размер	9х6 м
Дата ввода в эксплуатацию	1960
Дата осмотра	25.08.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75 %
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец 75%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,18
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	50593

Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д. Смолиха, д. 1А
Площадь жилого дома	63,0 м.кв.
Размер	9х7 м
Дата ввода в эксплуатацию	1954
Дата осмотра	25.08.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75 %
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец 75%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,25
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	50592

Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Смолиха, д.3А
Площадь жилого дома	30,0 м.кв.
Размер	6x5 м
Дата ввода в эксплуатацию	1935
Дата осмотра	25.08.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75 %
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец 75%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,40
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	50590
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Голдишки, д.41

Площадь жилого дома	96,0 м.кв.
Размер	8x12 м
Дата ввода в эксплуатацию	1930
Дата осмотра	25.08.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75 %
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец 80%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,28
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	50590
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Голдишки, д.35
Площадь жилого дома	48,0 м.кв.
Размер	8x6 м

Дата ввода в эксплуатацию	1950
Дата осмотра	25.08.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80 %
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец 80%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,21
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	50588
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Голдишки, д.33
Площадь жилого дома	50,0 м.кв.
Размер	10x5 м

Дата ввода в эксплуатацию	1946
Дата осмотра	25.08.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75 %
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец 75%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,12
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г**

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	50588
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Голдишки, д.27
Площадь жилого дома	48,0 м.кв.
Размер	6x8 м
Дата ввода в эксплуатацию	1918
Дата осмотра	25.08.2025

Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80 %
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец 80%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,15
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г**

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	50586
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Голдишки, д.22
Площадь жилого дома	72,0 м.кв.
Размер	9x8 м
Дата ввода в эксплуатацию	1975
Дата осмотра	25.08.2025

Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75 %
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец 75%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,15
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	50585
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Голдишки, д.7
Площадь жилого дома	60,0 м.кв.
Размер	10x6 м
Дата ввода в эксплуатацию	1959
Дата осмотра	25.08.2025

Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75 %
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец 75%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,20
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г**

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	50584
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Голдишки, д.6
Площадь жилого дома	30,0 м.кв.
Размер	5x6 м
Дата ввода в эксплуатацию	1959
Дата осмотра	25.08.2025

Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75 %
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец 80%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,20
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	50583
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Голдишки, д.5
Площадь жилого дома	60,0 м.кв.
Размер	6,0х10,0 м
Дата ввода в эксплуатацию	1960
Дата осмотра	25.08.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина

Этажность	1
Износ	75 %
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец 75%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,15
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	51159
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Красное, д.4
Площадь жилого дома	36,0 м.кв.
Размер	6,0х6,0 м
Дата ввода в эксплуатацию	1925
Дата осмотра	25.08.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина

Этажность	1
Износ	80
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец 75%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,11
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	51164
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Красное, (собственник Панова Алина Адольфовна)
Площадь жилого дома	30,0 м.кв.
Размер	6,0x5,0 м
Дата ввода в эксплуатацию	1956
Дата осмотра	25.08.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома

Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец 75%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,71
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	51165
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Красное, (собственник Повайбо Иосиф Войтехович)
Площадь жилого дома	42,0 м.кв.
Размер	6,075,0 м
Дата ввода в эксплуатацию	1907
Дата осмотра	25.08.2025

Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец 80%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,36
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	51300
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Заболотье, д.1
Площадь жилого дома	60,0 м.кв.
Размер	6,0х10,0 м
Дата ввода в эксплуатацию	1925

Дата осмотра	18.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец 75%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,32
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	51302
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Заболотье, д.2
Площадь жилого дома	50,0 м.кв.
Размер	5,0х10,0 м
Дата ввода в эксплуатацию	1940
Дата осмотра	18.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома

Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец 75%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,15
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	51304
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Заболотье, д .5
Площадь жилого дома	65,0 м.кв.
Размер	7,0х9,3м
Дата ввода в эксплуатацию	1930
Дата осмотра	18.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома

Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец 85%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,20
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	51303
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Заболотье, д.4
Площадь жилого дома	60,0 м.кв.
Размер	6,0x10,0м
Дата ввода в эксплуатацию	1946
Дата осмотра	18.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома

Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец 80%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,16
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	51308
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Малюковцы, д .5А
Площадь жилого дома	48,0 м.кв.
Размер	6,0x8,0м
Дата ввода в эксплуатацию	1925
Дата осмотра	18.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома

Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец 80%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,12
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	51307
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Малюковцы, д.6
Площадь жилого дома	42,0 м.кв.
Размер	6,0x7,0м
Дата ввода в эксплуатацию	1919
Дата осмотра	18.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома

Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец 75%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,15
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	51306
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Малюковцы, д.19
Площадь жилого дома	33,0 м.кв.
Размер	6,6x5,0м
Дата ввода в эксплуатацию	1977
Дата осмотра	18.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома

Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец 75%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,06
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	51305
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Малюковцы, д.27
Площадь жилого дома	56,0 м.кв.
Размер	7,0x8,0м
Дата ввода в эксплуатацию	1959
Дата осмотра	18.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома

Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец 75%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,23
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	51295
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Зобие, д.2
Площадь жилого дома	30,0 м.кв.
Размер	6,0x5,0м
Дата ввода в эксплуатацию	1924
Дата осмотра	18.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома

Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец 80%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,27
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	51298
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Зобие, д.4
Площадь жилого дома	60,0 м.кв.
Размер	6,0x10,0м
Дата ввода в эксплуатацию	1957
Дата осмотра	18.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома

Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	95%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец 90%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,24
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	51299
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Зобие, д.5
Площадь жилого дома	56,0 м.кв.
Размер	7,0x8,0м
Дата ввода в эксплуатацию	1960
Дата осмотра	18.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1

Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец 80%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,31
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	51465
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Кулевцы, д.46
Площадь жилого дома	40,0 м.кв.
Размер	5,0x8,0м
Дата ввода в эксплуатацию	1948
Дата осмотра	24.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	

На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец 75%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,31
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	51466
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Кулевцы, д.48
Площадь жилого дома	74,0 м.кв.
Размер	65,0x12,3м
Дата ввода в эксплуатацию	1918
Дата осмотра	24.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	

На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец 80%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,25
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	51467
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Кулевцы, д.50А
Площадь жилого дома	95,0 м.кв.
Размер	8,0х11,9м
Дата ввода в эксплуатацию	1976
Дата осмотра	24.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	

На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец 75%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,31
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	51633
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Подбершты, д.1
Площадь жилого дома	40,0 м.кв.
Размер	8,0x5,0м
Дата ввода в эксплуатацию	1938
Дата осмотра	24.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	

На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец 80%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,32
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	51632
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Подбершты, д.4
Площадь жилого дома	57,0 м.кв.
Размер	10,0x5,7м
Дата ввода в эксплуатацию	1937
Дата осмотра	24.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	

На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец 75%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,20
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	51631
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Подбершты, д.6
Площадь жилого дома	66,0 м.кв.
Размер	11,0х6,0м
Дата ввода в эксплуатацию	1918
Дата осмотра	24.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	90%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√

Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец 80%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,32
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	51468
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Филевичи, д.б/н (Воронко Е.И.)
Площадь жилого дома	48,0 м.кв.
Размер	6,0x8,0м
Дата ввода в эксплуатацию	1950
Дата осмотра	24.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√

Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец 80%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,34
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	51469
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Филевичи, д.б/н (Русилко Н.И.)
Площадь жилого дома	66,0 м.кв.
Размер	9,0x7,3м
Дата ввода в эксплуатацию	1965
Дата осмотра	24.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√

Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец 75%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,10
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	51470
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Филевичи, д.б/н (Серко Н.И.)
Площадь жилого дома	46,0 м.кв.
Размер	9,2x5,0м
Дата ввода в эксплуатацию	1932
Дата осмотра	24.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√

В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,23
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	51471
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Филевичи, д.27А (Воробей А.В.)
Площадь жилого дома	40,0 м.кв.
Размер	8,0x5,0м
Дата ввода в эксплуатацию	1959
Дата осмотра	24.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√

В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,10
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	51472
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Филевичи, д.11А (Захаревич В.И.)
Площадь жилого дома	35,0 м.кв.
Размер	7,0х5,0м
Дата ввода в эксплуатацию	1945
Дата осмотра	24.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×

Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	колодец, сарай 75%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,40
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	51474
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Филевичи, д.б/н (Серко М.А.)
Площадь жилого дома	78,0 м.кв.
Размер	7,0х11,1м
Дата ввода в эксплуатацию	1960
Дата осмотра	24.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×

Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	колодец, сарай 85%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,40
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	51473
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Филевичи, д.б/н (Ущкевич А.И.)
Площадь жилого дома	49,0 м.кв.
Размер	6,0х8,2м
Дата ввода в эксплуатацию	1947
Дата осмотра	24.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	95%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×

Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	колодец, сарай 95%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,25
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	51665
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Савичи, д.50
Площадь жилого дома	54,0 м.кв.
Размер	6,0х9,0м
Дата ввода в эксплуатацию	1969
Дата осмотра	29.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×

Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	колодец, сарай 85%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,09
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	51673
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Савичи, д. 44А(Будько А.А.)
Площадь жилого дома	36,0 м.кв.
Размер	4,0х9,0м
Дата ввода в эксплуатацию	1951
Дата осмотра	29.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	90%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	

Составные части и принадлежности	
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,10
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	51668
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Савичи, д. 44А(Козел Е.И.)
Площадь жилого дома	48,0 м.кв.
Размер	6,0x8,0м
Дата ввода в эксплуатацию	1919
Дата осмотра	29.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	

Составные части и принадлежности	колодец
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,10
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	51664
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Савичи, д. 54
Площадь жилого дома	48,0 м.кв.
Размер	6,0х8,0м
Дата ввода в эксплуатацию	1937
Дата осмотра	29.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×

<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай,колодец 75%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,31
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г**

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	51663
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Савичи, д. 52
Площадь жилого дома	30,0 м.кв.
Размер	6,0x5,0м
Дата ввода в эксплуатацию	1965
Дата осмотра	29.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×

<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай,колодец 75%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,22
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г**

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	51670
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Савичи, д. 50А (Манкевич Р.И.)
Площадь жилого дома	42,0 м.кв.
Размер	6,0х7,0м
Дата ввода в эксплуатацию	1914
Дата осмотра	29.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай,колодец 80%

<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,10
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г**

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	51662
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Филиповцы, д. 24А (Будько Е.К.)
Площадь жилого дома	32,0 м.кв.
Размер	8,0х4,0м
Дата ввода в эксплуатацию	1959
Дата осмотра	29.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	90%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец 90%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,40

Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	51650
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Домейки, д.б/н ( Малмыго Е.Б.)
Площадь жилого дома	48,0 м.кв.
Размер	8,0x6,0м
Дата ввода в эксплуатацию	1948
Дата осмотра	29.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай,колодец 80%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,25

Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	51659
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Домейки, д.б/н (Малмыго М.А.)
Площадь жилого дома	40,0 м.кв.
Размер	8,0x5,0м
Дата ввода в эксплуатацию	1918
Дата осмотра	29.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец 80%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,31

Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	51657
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Домейки, д.15
Площадь жилого дома	70,0 м.кв.
Размер	7,0x10,0м
Дата ввода в эксплуатацию	1951
Дата осмотра	29.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай,колодец 90%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,15

Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	51654
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Домейки, д.12
Площадь жилого дома	30,0 м.кв.
Размер	6,0x5,0м
Дата ввода в эксплуатацию	1918
Дата осмотра	29.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец 75%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,31

Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	51652
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Домейки, д.10
Площадь жилого дома	52,0 м.кв.
Размер	10,0x5,2м
Дата ввода в эксплуатацию	1918
Дата осмотра	29.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец 75%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,18
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	

Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г**

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	51647
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Домейки, д.8
Площадь жилого дома	55,0 м.кв.
Размер	11,0x5,0м
Дата ввода в эксплуатацию	1958
Дата осмотра	29.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец 75%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,31
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений

Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г**

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	51645
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Домейки, д.18
Площадь жилого дома	40,0 м.кв.
Размер	8,0x5,0м
Дата ввода в эксплуатацию	1924
Дата осмотра	29.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	4 сарая, колодец 75%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений

Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г**

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	51642
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Домейки, д.31
Площадь жилого дома	50,0 м.кв.
Размер	10,0x5,0м
Дата ввода в эксплуатацию	1952
Дата осмотра	29.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	колодец
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений

Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г**

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	51638
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Домейки, д.19
Площадь жилого дома	60,0 м.кв.
Размер	10,0x6,0м
Дата ввода в эксплуатацию	1918
Дата осмотра	29.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай. колодец 85%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,31
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений

Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г**

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	51635
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Домейки, д.17
Площадь жилого дома	50,0 м.кв.
Размер	10,0x5,0м
Дата ввода в эксплуатацию	1925
Дата осмотра	29.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	90%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай. колодец 90%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,20
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений

Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г**

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	51634
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Домейки, д.9
Площадь жилого дома	25,0 м.кв.
Размер	5,0x5,0м
Дата ввода в эксплуатацию	1918
Дата осмотра	29.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай. колодец 85%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений

Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г**

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	51744
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Пески, д.31
Площадь жилого дома	29,0 м.кв.
Размер	5,0x5,0м
Дата ввода в эксплуатацию	1915
Дата осмотра	30.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай. колодец 80%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,27
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений

Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г**

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	51747
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Пески, д.31А (Будько И.Ф.)
Площадь жилого дома	67,0 м.кв.
Размер	6,7х10,0м
Дата ввода в эксплуатацию	1950
Дата осмотра	30.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай. колодец 80%
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,42
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений

Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г**

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	44362
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Пиловня, д.9
Площадь жилого дома	56,0 м.кв.
Размер	6,2х9,0м
Дата ввода в эксплуатацию	1937
Дата осмотра	15.04.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	колодец
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,40
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений

Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г**

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	52114
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Куцый Лес, д.23
Площадь жилого дома	30,0 м.кв.
Размер	5,0х6,0м
Дата ввода в эксплуатацию	1918
Дата осмотра	09.10.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	колодец
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,26
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок

<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г**

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	52112
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Куцый Лес, д.27
Площадь жилого дома	60,0 м.кв.
Размер	10,0х6,0м
Дата ввода в эксплуатацию	1944
Дата осмотра	09.10.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	колодец
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,15
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок

<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г**

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	52998
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Куцый Лес, д.2
Площадь жилого дома	36,0 м.кв.
Размер	6,0х6,0м
Дата ввода в эксплуатацию	1951
Дата осмотра	31.10.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	колодец

<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,10
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г**

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	52992
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Куцый Лес, д.16
Площадь жилого дома	98,0 м.кв.
Размер	9,8х10,0м
Дата ввода в эксплуатацию	1932
Дата осмотра	31.10.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	колодец
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,10
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок

<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г**

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	52115
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Куцый Лес, д.6А
Площадь жилого дома	50,0 м.кв.
Размер	5,0x10,0м
Дата ввода в эксплуатацию	1918
Дата осмотра	09.10.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,31
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	

Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г**

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	52996
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Куцый Лес, д.16А
Площадь жилого дома	50,0 м.кв.
Размер	5,0х10,0м
Дата ввода в эксплуатацию	1970
Дата осмотра	31.10.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец

<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,31
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г**

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	52995
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Куцый Лес, д.14А
Площадь жилого дома	20,0 м.кв.
Размер	5,0х4,0м
Дата ввода в эксплуатацию	1971
Дата осмотра	31.10.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	колодец
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,31
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок

<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г**

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	52122
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Ритолевщина, д.2
Площадь жилого дома	60,0 м.кв.
Размер	5,0х12,0м
Дата ввода в эксплуатацию	1918
Дата осмотра	09.10.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, гараж, колодец
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,28
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	

Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г**

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	52121
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Ритолевщина, д.3
Площадь жилого дома	30,0 м.кв.
Размер	5,0х6,0м
Дата ввода в эксплуатацию	1918
Дата осмотра	09.10.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	

Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г**

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	52119
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Ритолевщина, д.5
Площадь жилого дома	54,0 м.кв.
Размер	9,0х6,0м
Дата ввода в эксплуатацию	1956
Дата осмотра	09.10.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	90%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	

Составные части и принадлежности	2 сарая, гараж, колодец
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,5
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	52938
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Малые Березовцы, д.8
Площадь жилого дома	65,0 м.кв.
Размер	10,0x6,5м
Дата ввода в эксплуатацию	1970
Дата осмотра	31.10.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	

Составные части и принадлежности	сарай, колодец
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,18
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	52935
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Малые Березовцы, д.21
Площадь жилого дома	70,0 м.кв.
Размер	10,0x7,0м
Дата ввода в эксплуатацию	1965
Дата осмотра	31.10.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	колодец

<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,3
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г**

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	52940
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Малые Березовцы, д.21
Площадь жилого дома	78,0 м.кв.
Размер	10,0x7,8м
Дата ввода в эксплуатацию	1953
Дата осмотра	31.10.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	колодец

<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,31
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г**

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	52936
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Малые Березовцы, д.21
Площадь жилого дома	88,0 м.кв.
Размер	10,0x8,8м
Дата ввода в эксплуатацию	1940
Дата осмотра	31.10.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	

Площадь земельного участка	0,31
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г**

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	52950
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Лейки, д.13
Площадь жилого дома	90,0 м.кв.
Размер	10,0x9,0м
Дата ввода в эксплуатацию	1929
Дата осмотра	31.10.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,31

Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	52942
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Лейки, д.13А
Площадь жилого дома	60,0 м.кв.
Размер	10,0х6,0м
Дата ввода в эксплуатацию	1968
Дата осмотра	31.10.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×

<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец, летняя кухня
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,31
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г**

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	52944
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Лейки, д.18А
Площадь жилого дома	51,0 м.кв.
Размер	10,0x5,1м
Дата ввода в эксплуатацию	1968
Дата осмотра	31.10.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	

Составные части и принадлежности	сарай, колодец
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,31
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	52981
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Голевцы, д.13А
Площадь жилого дома	20,0 м.кв.
Размер	4,0х5,0м
Дата ввода в эксплуатацию	1920
Дата осмотра	31.10.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×

Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,10
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	52971
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Голевцы, д.13
Площадь жилого дома	50,0 м.кв.
Размер	10,0х5,0м
Дата ввода в эксплуатацию	1959
Дата осмотра	31.10.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец

<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,16
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г**

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	52974
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Голевцы, д.11А
Площадь жилого дома	50,0 м.кв.
Размер	10,0x5,0м
Дата ввода в эксплуатацию	1961
Дата осмотра	31.10.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×

<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,18
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г**

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	53190
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Задворяни, д.32А
Площадь жилого дома	66,0 м.кв.
Размер	10,0х6,6м
Дата ввода в эксплуатацию	1918
Дата осмотра	04.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×

<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	2 сарая, колодец
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,4
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г**

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	53185
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Задворяни, д.36
Площадь жилого дома	98,0 м.кв.
Размер	10,0x9,8м
Дата ввода в эксплуатацию	1958
Дата осмотра	04.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	

Составные части и принадлежности	сарай, колодец
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,25
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	53192
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Задворяни, д.39
Площадь жилого дома	48,0 м.кв.
Размер	10,0x4,8м
Дата ввода в эксплуатацию	1958
Дата осмотра	04.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	

Составные части и принадлежности	сарай, колодец
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,30
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	53183
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Задворяни, д.19
Площадь жилого дома	77,0 м.кв.
Размер	10,0x7,7м
Дата ввода в эксплуатацию	1953
Дата осмотра	04.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×

Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,15
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	53429
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Задворяни, д.20
Площадь жилого дома	76,0 м.кв.
Размер	10,0x7,6м
Дата ввода в эксплуатацию	1960
Дата осмотра	12.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×

Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	53433
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Задворяни, д.27
Площадь жилого дома	52,0 м.кв.
Размер	10,0x5,2м
Дата ввода в эксплуатацию	1918
Дата осмотра	12.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√

В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,26
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	53433
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Задворяни, д.23
Площадь жилого дома	59,0 м.кв.
Размер	10,0x5,9м
Дата ввода в эксплуатацию	1943
Дата осмотра	12.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×

Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	колодец
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,15
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	53427
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Задворяни, д.9А
Площадь жилого дома	39,4 м.кв.
Размер	10,0х3,94м
Дата ввода в эксплуатацию	1966
Дата осмотра	12.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√

В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,23
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	53426
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Задворяни, д.7
Площадь жилого дома	64,9 м.кв.
Размер	10,0х6,49м
Дата ввода в эксплуатацию	1960
Дата осмотра	12.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×

Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	2 сарая, колодец, погреб
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,31
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	53189
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Задворяни, д.31
Площадь жилого дома	60,0 м.кв.
Размер	10,0x6,0м
Дата ввода в эксплуатацию	1918
Дата осмотра	04.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×

Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,25
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	53425
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Задворяни, д.3
Площадь жилого дома	77,0 м.кв.
Размер	10,0x7,7м
Дата ввода в эксплуатацию	1959
Дата осмотра	12.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√

Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,31
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	54084
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, г.п.Острино, пер.Пионерский, д.1
Площадь жилого дома	35,0 м.кв.
Размер	10,0х3,5м
Дата ввода в эксплуатацию	1958
Дата осмотра	02.12.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина

Этажность	1
Износ	85%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,1
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	54092
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, г.п.Острино, ул.Станкевича, д.50
Площадь жилого дома	39,3 м.кв.
Размер	10,0x3,93м
Дата ввода в эксплуатацию	1967
Дата осмотра	02.12.2025

Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,0281
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г**

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	54090
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, г.п.Острино, ул.Первомайская, д.13
Площадь жилого дома	20,0 м.кв.
Размер	5,0х4,0м
Дата ввода в эксплуатацию	1965
Дата осмотра	02.12.2025

Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,09
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г**

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	54088
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, г.п.Острино, ул.Первомайская, д.21
Площадь жилого дома	51,0 м.кв.
Размер	5,1x10,0м
Дата ввода в эксплуатацию	1966
Дата осмотра	02.12.2025

Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,12
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	54086
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, г.п.Острино, ул.Гагарина, д.9
Площадь жилого дома	70,0 м.кв.
Размер	7,0x10,0м
Дата ввода в эксплуатацию	1967
Дата осмотра	02.12.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома

Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,12
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	54083
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, г.п.Острино, ул. Чапаева, д.8
Площадь жилого дома	35,0 м.кв.
Размер	7,0x5,0м
Дата ввода в эксплуатацию	нет сведений
Дата осмотра	02.12.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома

Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,12
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	54082
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, г.п.Острино, ул.Слатвинского, д.18
Площадь жилого дома	83 м.кв.
Размер	8,3x10,0м

Дата ввода в эксплуатацию	1947
Дата осмотра	02.12.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,31
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	54079
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, г.п.Острино, ул.Красноармейская, д.14
Площадь жилого дома	56,0 м.кв.
Размер	5,6х10,0м
Дата ввода в эксплуатацию	1966

Дата осмотра	02.12.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,10
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г**

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	53822
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Шестаки, д.30А
Площадь жилого дома	78,0 м.кв.
Размер	7,8x10,0м
Дата ввода в эксплуатацию	1947

Дата осмотра	24.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,31
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	53807
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Роганичи, д.16
Площадь жилого дома	48,0 м.кв.
Размер	4,8х10,0м
Дата ввода в эксплуатацию	1953
Дата осмотра	24.11.2025

Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	95%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,32
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г**

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	53808
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Роганичи, д.18
Площадь жилого дома	49,0 м.кв.
Размер	4,9х10,0м
Дата ввода в эксплуатацию	1964
Дата осмотра	24.11.2025

Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,19
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	53809
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Роганичи, д.20
Площадь жилого дома	35,0 м.кв.
Размер	3,5х10,0м
Дата ввода в эксплуатацию	1956

Дата осмотра	24.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,40
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	53811
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Роганичи, д.28
Площадь жилого дома	48,0 м.кв.
Размер	6,0x8,0м

Дата ввода в эксплуатацию	1964
Дата осмотра	24.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,40
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	53814
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Роганичи, д.32
Площадь жилого дома	35,0 м.кв.
Размер	7,0x5,0м
Дата ввода в эксплуатацию	1964

Дата осмотра	24.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,40
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	53812
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Роганичи, д.37
Площадь жилого дома	48,0 м.кв.
Размер	6,0x8,0м

Дата ввода в эксплуатацию	1970
Дата осмотра	24.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	2 сарая, колодец
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,40
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	53816
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Роганичи, д.45
Площадь жилого дома	48,0 м.кв.
Размер	6,0x8,0м
Дата ввода в эксплуатацию	1960

Дата осмотра	24.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай ,хлев, колодец
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,40
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г**

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	53818
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Роганичи, д.51А
Площадь жилого дома	50,0 м.кв.
Размер	5,0х10,0м

Дата ввода в эксплуатацию	1960
Дата осмотра	24.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	90%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай , колодец
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,37
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	53818
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Роганичи, д.23А
Площадь жилого дома	35,0 м.кв.
Размер	5,0х7,0м

Дата ввода в эксплуатацию	1956
Дата осмотра	24.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай , колодец
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,13
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	53817
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Роганичи, д.49А
Площадь жилого дома	36,0 м.кв.
Размер	4,0x9,0м
Дата ввода в эксплуатацию	1927

Дата осмотра	24.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	90%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай , колодец
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,25
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	53820
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Роганичи, д.52А
Площадь жилого дома	70,0 м.кв.
Размер	7,0x10,0м

Дата ввода в эксплуатацию	1930
Дата осмотра	24.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	90%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай , колодец
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,40
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	54031
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Пелевцы, д.1А
Площадь жилого дома	54,0 м.кв.
Размер	6,0x9,0м
Дата ввода в эксплуатацию	1960

Дата осмотра	01.12.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай , колодец
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,45
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	54039
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Пелевцы, д.22А
Площадь жилого дома	45,0 м.кв.
Размер	5,0x9,0м

Дата ввода в эксплуатацию	1920
Дата осмотра	01.12.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай , колодец
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,31
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	54037
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Пелевцы, д.17А
Площадь жилого дома	60,0 м.кв.
Размер	6,0х10,0м

Дата ввода в эксплуатацию	1966
Дата осмотра	01.12.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай , колодец
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,30
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	54034
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Пелевцы, д.8А
Площадь жилого дома	66,0 м.кв.
Размер	6,6x10,0м

Дата ввода в эксплуатацию	1947
Дата осмотра	01.12.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай , колодец
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,31
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	54039
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Пелевцы, д.40А
Площадь жилого дома	45,0 м.кв.
Размер	9,0х5,0м

Дата ввода в эксплуатацию	1920
Дата осмотра	01.12.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай , колодец
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,31
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	54036
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Пелевцы, д.13
Площадь жилого дома	55,0 м.кв.
Размер	10,0x5,5м

Дата ввода в эксплуатацию	1968
Дата осмотра	01.12.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай , колодец
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,15
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	54038
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Пелевцы, д.18
Площадь жилого дома	46,0 м.кв.
Размер	10,0х4,6м
Дата ввода в эксплуатацию	1965

Дата осмотра	01.12.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай , колодец
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,11
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	54032
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Пелевцы, д.5
Площадь жилого дома	54,0 м.кв.
Размер	9,0х6,0м
Дата ввода в эксплуатацию	1960

Дата осмотра	01.12.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай , колодец
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,45
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г**

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	52116
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Ревятичи, д.11
Площадь жилого дома	65,0 м.кв.
Размер	6,5x10,0м
Дата ввода в эксплуатацию	1954
Дата осмотра	06.10.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	95%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай , колодец
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,22
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г**

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	52117
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Ревятичи, д.9
Площадь жилого дома	48,0 м.кв.
Размер	4,8х10,0м
Дата ввода в эксплуатацию	1932
Дата осмотра	09.10.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай , погреб, колодец
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,52
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г**

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	52118
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Ревятичи, д.33
Площадь жилого дома	54,0 м.кв.
Размер	6,0х9,0м
Дата ввода в эксплуатацию	1948
Дата осмотра	09.10.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай , колодец
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,20
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г**

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	52967
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Ревятичи, д.16
Площадь жилого дома	40,0 м.кв.
Размер	5,0x8,0м
Дата ввода в эксплуатацию	1921
Дата осмотра	31.10.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай , колодец
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,32
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г**

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	50580
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Голдишки, д.3
Площадь жилого дома	61,0 м.кв.
Размер	6,1x10,0м
Дата ввода в эксплуатацию	1969
Дата осмотра	25.08.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	колодец
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,40
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений



**Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г**

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	54087
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, г.п.Острино, ул.Кирова, д.12
Площадь жилого дома	51,0 м.кв.
Размер	5,1x10,0м
Дата ввода в эксплуатацию	1966
Дата осмотра	02.12.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,1
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г**

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	55288
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Бершты, ул.Центральная, д.47
Площадь жилого дома	45,0 м.кв.
Размер	9,0х5,0м
Дата ввода в эксплуатацию	1960
Дата осмотра	19.01.2026
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,92
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

**Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории  
Остринского сельского совета на 30.04.2026 г**

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	55286
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Остринский с/с, д.Бершты, ул.Лесная, д.12
Площадь жилого дома	29,0 м.кв.
Размер	2,9х10,0м
Дата ввода в эксплуатацию	1948
Дата осмотра	19.01.2026
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,07
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений