

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории
Орлевского сельсовета на 01.05.2025

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	25537
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Орлевский с/с, д. Яселевичи, ул. 1 Мая, 44
Площадь жилого дома	54 м.кв.
Размер	5,4х10 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1925
Дата осмотра	08.04.2024
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	√
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	погреб, износ 80%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.25
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	услуги не оказывались
Возмещение расходов на электроэнергию	дом отключен от электроснабжения
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	25542
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Орлевский с/с, д. Яселевичи, ул. 1 Мая, 58
Площадь жилого дома	40 м.кв.
Размер	4x10 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1954
Дата осмотра	08.04.2024
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.25
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	услуги не оказывались
Возмещение расходов на электроэнергию	дом отключен от электроснабжения
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	25546
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Орлевский с/с, д. Яселевичи, ул. Чапаева, 91
Площадь жилого дома	55 м.кв.
Размер	5,5х10 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1950
Дата осмотра	08.04.2024
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	пристройка к дому, 2 сарая, погреб, колодец, износ 80%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.32
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	услуги не оказывались
Возмещение расходов на электроэнергию	дом отключен от электроснабжения
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	25549
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Орлевский с/с, д. Яселевичи, ул. Чапаева, 92
Площадь жилого дома	70 м.кв.
Размер	5x14 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1960
Дата осмотра	08.04.2024
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	2 сарая, погреб, колодец, износ 70%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.20
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	услуги не оказывались
Возмещение расходов на электроэнергию	дом отключен от электроснабжения
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	41745
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Орлевский с/с, д. Яселевичи, ул. 1 Мая, 18
Площадь жилого дома	112 м.кв.
Размер	7х16 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1929
Дата осмотра	17.03.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Погреб, износ 70%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.22
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	дом отключен от электроснабжения
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	41759
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Орлевский с/с, д. Яселевичи, ул. 1 Мая, 39
Площадь жилого дома	24 м.кв.
Размер	4х6 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1956
Дата осмотра	17.03.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	2 сарая, износ 75%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.56
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	дом отключен от электроснабжения
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	41769
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Орлевский с/с, д. Яселевичи, ул. 1 Мая, 47
Площадь жилого дома	80 м.кв.
Размер	7х10 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1958
Дата осмотра	17.03.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	2 сарая, износ 70%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.40
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	последний платёж 14.11.2024
Уплата земельного налога	последний платёж 14.11.2024
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	дом отключен от электроснабжения
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	41771
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Орлевский с/с, д. Яселевичи, ул. 1 Мая, 72
Площадь жилого дома	48 м.кв.
Размер	6x8 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1963
Дата осмотра	17.03.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.35
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	дом отключен от электроснабжения
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	41772
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Орлевский с/с, д. Яселевичи, ул. 1 Мая, 74
Площадь жилого дома	42 м.кв.
Размер	6x7 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1932
Дата осмотра	17.03.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	погреб, колодец, износ 80%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.33
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	дом отключен от электроснабжения
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	41774
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Орлевский с/с, д. Яселевичи, ул. Чапаева, 88
Площадь жилого дома	60 м.кв.
Размер	6x10 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1977
Дата осмотра	17.03.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Сарай, погреб, износ 75%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.20
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	дом отключен от электроснабжения
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	41775
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Орлевский с/с, аг.Орля, ул. Озёрная, д.8
Площадь жилого дома	63 м.кв.
Размер	7х9 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1949
Дата осмотра	17.03.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	√
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
Сохранившиеся конструктивные элементы	Фундамент, частично стены
Деформации и повреждения:	стены имеют отклонения по вертикали и горизонтали, фундамент бутобетонный, частично разрушен, полное раскрытие крыши
Причины разрушения:	физический и моральный износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Погреб, колодец, уборная, износ 80%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.20
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-	нет сведений

Наименование показателя	Значение показателя
коммунальные услуги	
Возмещение расходов на электроэнергию	дом отключен от электроснабжения
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	41776
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Орлевский с/с, аг. Орля, ул. Советская, 25
Площадь жилого дома	54 м.кв.
Размер	6х9 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1968
Дата осмотра	17.03.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Сарай, износ 75%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.10
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	дом отключен от электроснабжения
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	44305
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Орлевский с/с, аг.Орля, ул.Школьная, 20
Площадь жилого дома	50 м.кв.
Размер	5x10 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1948
Дата осмотра	15.04.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Сарай, пристройка к дому, износ 75%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.33
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	44307
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Орлевский с/с, аг.Орля, ул.Советская, 43
Площадь жилого дома	66 м.кв.
Размер	6х11 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1947
Дата осмотра	15.04.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Сарай, пристройка к дому, износ 75%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.37
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	44308
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Орлевский с/с, аг.Орля, ул.Советская, 66
Площадь жилого дома	55 м.кв.
Размер	5,5x10 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1963
Дата осмотра	15.04.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.52
Назначение	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	44309
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Орлевский с/с, аг.Орля, ул.Октябрьская, 5
Площадь жилого дома	33 м.кв.
Размер	5,5х6 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1964
Дата осмотра	15.04.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	колодец
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.05
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	44312
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Орлевский с/с, д. Ново-Деражно, 4
Площадь жилого дома	30 м.кв.
Размер	7,5х4 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1966
Дата осмотра	15.04.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.09
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	44314
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Орлевский с/с, д. Ново-Деражно, 8
Площадь жилого дома	45 м.кв.
Размер	5x9 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1968
Дата осмотра	15.04.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	погреб, износ 80%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.05
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	44331
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Орлевский с/с, д. Ново-Деражно, 18
Площадь жилого дома	55 м.кв.
Размер	5х11м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1960
Дата осмотра	15.04.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.10
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	44334
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Орлевский с/с, д. Ново-Деражно, 19
Площадь жилого дома	50 м.кв.
Размер	5х10м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1950
Дата осмотра	15.04.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.35
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	44339
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Орлевский с/с, д. Ново-Деражно, 22
Площадь жилого дома	55 м.кв.
Размер	5x11м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1920
Дата осмотра	15.04.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	пристройка к дому, износ 75%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.28
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	44350
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Орлевский с/с, д. Ново-Деражно, 23
Площадь жилого дома	55 м.кв.
Размер	5x11м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1922
Дата осмотра	15.04.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	2 сарая, износ 75%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.08
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	44358
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Орлевский с/с, д. Ново-Деражно, 25
Площадь жилого дома	60 м.кв.
Размер	5х12м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1922
Дата осмотра	15.04.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.20
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	44366
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Орлевский с/с, д. Ново-Деражно, 28
Площадь жилого дома	60 м.кв.
Размер	5х12м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1937
Дата осмотра	15.04.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	пристройка к дому, износ 80%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.25
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	44367
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Орлевский с/с, д. Ново-Деражно, 34
Площадь жилого дома	60 м.кв.
Размер	6х10м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1967
Дата осмотра	15.04.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	сарай, износ 75%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.47
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	44835
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Орлевский с/с, д. Дворчаны, 4
Площадь жилого дома	84,5 м.кв.
Размер	6,5х13м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1963
Дата осмотра	23.04.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	√
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка, га	0.14
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	44837
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Орлевский с/с, д. Дворчаны, 33А
Площадь жилого дома	60 м.кв.
Размер	6x10м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1935
Дата осмотра	23.04.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	летняя кухня, 2 сарая, колодец износ 75%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.10
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	44839
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Орлевский с/с, д. Дворчаны, 12
Площадь жилого дома	50 м.кв.
Размер	5х10м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1970
Дата осмотра	23.04.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	×
Разрушен	×
Грозит обвалом	×
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	2 сарая, износ 80%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.22
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений