

Сведения из Единого реестра пустующих домов на территории
Рожанковского сельского совета на 01.01.2024 г.

| Наименование показателя | Значение показателя |
|---|--|
| СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ | |
| Вид объекта | Дом |
| ID | 6961 |
| Адрес | Гродненская обл., Щучинский р-н, Рожанковский с/с, д. Воронишки, 26 |
| Площадь жилого дома | 56 м.кв. |
| Размер | 7x8 м.кв. |
| Дата ввода в эксплуатацию | 1928 |
| Дата осмотра | 17.02.2023 |
| Назначение | Здание многоквартирного жилого дома |
| Этажность | 1 |
| Износ | 70% |
| СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА | |
| На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель | ✓ |
| Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории | ✓ |
| В аварийном состоянии | ✗ |
| Разрушен | ✗ |
| Грозит обвалом | ✗ |
| СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ | |
| Площадь земельного участка | 0.39 |
| Целевое назначение земельного участка | Земельный участок |
| СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ | |
| Уплата налога на недвижимость | нет сведений |
| Уплата земельного налога | нет сведений |
| Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги | нет сведений |
| Возмещение расходов на электроэнергию | нет сведений |
| Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений | Нет сведений |

| Наименование показателя | Значение показателя |
|---|--|
| СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ | |
| Вид объекта | Дом |
| ID | 6960 |
| Адрес | Гродненская обл., Щучинский р-н, Рожанковский с/с, д. Воронишки, 13 |
| Площадь жилого дома | 58.5 м.кв. |
| Размер | 5,85x10 м.кв. |
| Дата ввода в эксплуатацию | 1935 |
| Дата осмотра | 17.02.2023 |
| Назначение | Здание многоквартирного жилого дома |
| Материал стен | Древесина |
| Этажность | 1 |
| Износ | 80% |
| СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА | |
| На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель | ✓ |
| Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории | ✓ |
| В аварийном состоянии | ✓ |
| Разрушен | ✗ |
| Грозит обвалом | ✗ |
| Может быть изготовлен акт гибели | ✗ |
| Сохранившиеся конструктивные элементы | фундамент, стены, крыша частично раскрыта |
| Деформации и повреждения | стены и крыша имеют отклонения по вертикали и горизонтали, фундамент бутобетонный, крыша частично раскрыта |
| Причины разрушения | моральный и физический износ |
| СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ | |
| Составные части и принадлежности | сарай, износ 65% |
| СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ | |
| Площадь земельного участка | 0.08 |
| Целевое назначение земельного участка | Земельный участок |
| СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ | |
| Уплата налога на недвижимость | нет сведений |
| Уплата земельного налога | нет сведений |
| Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги | нет сведений |
| Возмещение расходов на электроэнергию | нет сведений |
| Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений | нет сведений |

| Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|
| СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ | |
| Вид объекта | Дом |
| ID | 6959 |
| Адрес | Гродненская обл., Щучинский р-н, Рожанковский с/с, д. Воронишки, 10 |
| Площадь жилого дома | 56 м.кв. |
| Размер | 7x8 м.кв. |
| Дата ввода в эксплуатацию | 1935 |
| Дата осмотра | 17.02.2023 |
| Назначение | Здание многоквартирного жилого дома |
| Материал стен | Древесина |
| Этажность | 1 |
| Износ | 75% |
| СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА | |
| На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель | ✓ |
| Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории | ✓ |
| В аварийном состоянии | ✓ |
| Разрушен | ✗ |
| Грозит обвалом | ✗ |
| Может быть изготовлен акт гибели | ✗ |
| Сохранившиеся конструктивные элементы | крыша частично раскрыта, стены, фундамент |
| Деформации и повреждения | стены и крыша имеют отклонения по вертикали и горизонтали, фундамент бутобетонный, частично разрушен, крыша частично раскрыта |
| Причины разрушения | моральный и физический износ |
| СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ | |
| Площадь земельного участка | 0.24 |
| Целевое назначение земельного участка | Земельный участок |
| СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ | |
| Уплата налога на недвижимость | нет сведений |
| Уплата земельного налога | нет сведений |
| Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги | нет сведений |
| Возмещение расходов на электроэнергию | нет сведений |
| Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений | нет сведений |

| Наименование показателя | Значение показателя |
|---|--|
| СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ | |
| Вид объекта | Дом |
| ID | 6958 |
| Адрес | Гродненская обл., Щучинский р-н, Рожанковский с/с, д. Воронишки, 7 |
| Площадь жилого дома | 58.9 м.кв. |
| Размер | 5,89х10 м.кв. |
| Дата ввода в эксплуатацию | 1957 |
| Дата осмотра | 17.02.2023 |
| Назначение | Здание многоквартирного жилого дома |
| Материал стен | Древесина |
| Этажность | 1 |
| Износ | 75% |
| СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА | |
| На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель | ✓ |
| Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории | ✓ |
| В аварийном состоянии | ✗ |
| Разрушен | ✗ |
| Грозит обвалом | ✗ |
| СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ | |
| Площадь земельного участка | 0.41 |
| Целевое назначение земельного участка | Земельный участок |
| СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ | |
| Уплата налога на недвижимость | нет сведений |
| Уплата земельного налога | нет сведений |
| Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги | нет сведений |
| Возмещение расходов на электроэнергию | нет сведений |
| Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений | нет сведений |

| Наименование показателя | Значение показателя |
|---|--|
| СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ | |
| Вид объекта | Дом |
| ID | 6955 |
| Адрес | Гродненская обл., Щучинский р-н, Рожанковский с/с, д. Воронишки, 2 |
| Площадь жилого дома | 47.5 м.кв. |
| Размер | 5x9,5 м.кв. |
| Дата ввода в эксплуатацию | 1958 |
| Дата осмотра | 17.02.2023 |
| Назначение | Здание многоквартирного жилого дома |
| Материал стен | Древесина |
| Этажность | 1 |
| Износ | 70% |
| СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА | |
| На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель | ✓ |
| Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории | ✓ |
| В аварийном состоянии | ✗ |
| Разрушен | ✗ |
| Грозит обвалом | ✗ |
| СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ | |
| Площадь земельного участка | 0.36 |
| Целевое назначение земельного участка | Земельный участок |
| СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ | |
| Уплата налога на недвижимость | нет сведений |
| Уплата земельного налога | нет сведений |
| Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги | нет сведений |
| Возмещение расходов на электроэнергию | нет сведений |
| Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений | нет сведений |

| Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|
| СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ | |
| Вид объекта | Дом |
| ID | 6954 |
| Адрес | Гродненская обл., Щучинский р-н, Рожанковский с/с, д. Воронишки, 6 |
| Площадь жилого дома | 56.6 м.кв. |
| Размер | 5x11,32 м.кв. |
| Дата ввода в эксплуатацию | 1979 |
| Дата осмотра | 17.02.2023 |
| Назначение | Здание многоквартирного жилого дома |
| Материал стен | Древесина |
| Этажность | 1 |
| Износ | 75% |
| СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА | |
| На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель | ✓ |
| Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории | ✓ |
| В аварийном состоянии | ✓ |
| Разрушен | ✗ |
| Грозит обвалом | ✗ |
| Может быть изготовлен акт гибели | ✗ |
| Сохранившиеся конструктивные элементы | крыша, стены, фундамент |
| Деформации и повреждения | стены и крыша имеют отклонения по вертикали и горизонтали, фундамент бутобетонный, частично разрушен, крыша частично раскрыта |
| Причины разрушения | моральный и физический износ |
| СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ | |
| Составные части и принадлежности | сарай, износ 65% |
| СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ | |
| Площадь земельного участка | 0.24 |
| Целевое назначение земельного участка | Земельный участок |
| СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ | |
| Уплата налога на недвижимость | нет сведений |
| Уплата земельного налога | нет сведений |
| Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги | нет сведений |
| Возмещение расходов на электроэнергию | нет сведений |
| Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений | нет сведений |