

Сведения из Единого реестра пустующих домов  
на территории Дембровского сельского совета на 30.04.2026 г.

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	57950
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Дембровский с/с, д.Кухари д.7
Площадь жилого дома	28 м.кв.
Размер	5 х 5,6 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1947
Дата осмотра	23.04.2026
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	Стены имеют отклонения по вертикали и горизонтали, фундамент бутобетонный частично разрушен, частичное раскрытие кровли
Причины разрушения	Физический и моральный износ
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,25
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов  
на территории Дембровского сельского совета на 30.04.2026 г.

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	57960
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Дембровский с/с, д.Кухари д.9
Площадь жилого дома	30 м.кв.
Размер	4 х 7,5 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1949
Дата осмотра	23.04.2026
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	Стены имеют отклонения по вертикали и горизонтали, фундамент бутобетонный частично разрушен, частичное раскрытие кровли
Причины разрушения	Физический и моральный износ
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,22
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов  
на территории Дембровского сельского совета на 30.04.2026 г.

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	57961
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Дембровский с/с, д.Кухари д.10
Площадь жилого дома	48 м.кв.
Размер	6 x 8 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1965
Дата осмотра	23.04.2026
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	Стены имеют отклонения по вертикали и горизонтали, фундамент бутобетонный частично разрушен, частичное раскрытие кровли
Причины разрушения	Физический и моральный износ
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,17
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов  
на территории Дембровского сельского совета на 30.04.2026 г.

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	57962
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Дембровский с/с, д.Кухари д.16
Площадь жилого дома	50 м.кв.
Размер	5 x 10 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1955
Дата осмотра	23.04.2026
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	древесина
Этажность	1
Износ	75%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	Стены имеют отклонения по вертикали и горизонтالي, фундамент бутобетонный частично разрушен, частичное раскрытие кровли
Причины разрушения	Физический и моральный износ
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,09
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов  
на территории Дембровского сельского совета на 30.04.2026 г.

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	57812
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Дембровский с/с, д.Рыча Государственная д.18
Площадь жилого дома	54 м.кв.
Размер	6 x 9 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1956
Дата осмотра	14.04.2026
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	Стены имеют отклонения по вертикали и горизонтالي, фундамент бутобетонный частично разрушен, частичное раскрытие кровли
Причины разрушения	Физический и моральный износ
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	сарай
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,10
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов  
на территории Дембровского сельского совета на 30.04.2026 г.

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	53567
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Дембровский с/с, д.Новая Спуша д.40
Площадь жилого дома	60 м.кв.
Размер	6 x 10 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1953
Дата осмотра	13.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	Стены имеют отклонения по вертикали и горизонтали, фундамент бутобетонный частично разрушен, частичное раскрытие кровли
Причины разрушения	Физический и моральный износ
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	нет
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,13
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов  
на территории Дембровского сельского совета на 30.04.2026 г.

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	53565
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Дембровский с/с, д.Рича д.17
Площадь жилого дома	56 м.кв.
Размер	7 x 8 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1960
Дата осмотра	13.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	кирпич
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	Стены имеют отклонения по вертикали и горизонтали, фундамент бутобетонный частично разрушен, частичное раскрытие кровли
Причины разрушения	Физический и моральный износ
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	нет
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,25
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов  
на территории Дембровского сельского совета на 30.04.2026 г.

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	53562
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Дембровский с/с, д.Зюки д.11
Площадь жилого дома	36 м.кв.
Размер	6 х 6 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1950
Дата осмотра	13.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	Стены имеют отклонения по вертикали и горизонтالي, фундамент бутобетонный частично разрушен, частичное раскрытие кровли
Причины разрушения	Физический и моральный износ
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	нет
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,25
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов  
на территории Дембровского сельского совета на 30.04.2026 г.

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	53557
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Дембровский с/с, д.Зюки д.8
Площадь жилого дома	48 м.кв.
Размер	6 x 8 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1950
Дата осмотра	13.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	Стены имеют отклонения по вертикали и горизонтالي, фундамент бутобетонный частично разрушен, частичное раскрытие кровли
Причины разрушения	Физический и моральный износ
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	нет
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,20
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов  
на территории Дембровского сельского совета на 30.04.2026 г.

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	53555
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Дембровский с/с, д.Зюки д.2
Площадь жилого дома	52 м.кв.
Размер	5,2 х 10 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1936
Дата осмотра	13.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	Стены имеют отклонения по вертикали и горизонтали, фундамент бутобетонный частично разрушен, частичное раскрытие кровли
Причины разрушения	Физический и моральный износ
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	нет
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,25
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов  
на территории Дембровского сельского совета на 30.04.2026 г.

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	53553
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Дембровский с/с, д.Шарупы д.13
Площадь жилого дома	30 м.кв.
Размер	5 х 6 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1932
Дата осмотра	13.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	Стены имеют отклонения по вертикали и горизонтالي, фундамент бутобетонный частично разрушен, частичное раскрытие кровли
Причины разрушения	Физический и моральный износ
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	нет
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,36
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов  
на территории Дембровского сельского совета на 30.04.2026 г.

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	53551
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Дембровский с/с, д.Богуши д.32
Площадь жилого дома	58 м.кв.
Размер	5,8 х 10 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1932
Дата осмотра	13.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	Стены имеют отклонения по вертикали и горизонтали, фундамент бутобетонный частично разрушен, частичное раскрытие кровли
Причины разрушения	Физический и моральный износ
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	нет
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,20
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов  
на территории Дембровского сельского совета на 30.04.2026 г.

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	53550
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Дембровский с/с, д.Писклюки д.3
Площадь жилого дома	24 м.кв.
Размер	4 х 6 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1925
Дата осмотра	13.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	древесина
Этажность	1
Износ	85%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	Стены имеют отклонения по вертикали и горизонтали, фундамент бутобетонный частично разрушен, частичное раскрытие кровли
Причины разрушения	Физический и моральный износ
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	нет
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,28
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов  
на территории Дембровского сельского совета на 30.04.2026 г.

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	53548
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Дембровский с/с, д.Писклюки д.2
Площадь жилого дома	32 м.кв.
Размер	5 х 6,4 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1950
Дата осмотра	13.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	Стены имеют отклонения по вертикали и горизонтали, фундамент бутобетонный частично разрушен, частичное раскрытие кровли
Причины разрушения	Физический и моральный износ
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	нет
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,30
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов  
на территории Дембровского сельского совета на 30.04.2026 г.

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	53546
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Дембровский с/с, д.Писклюки д.1
Площадь жилого дома	28 м.кв.
Размер	4 х 7 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1926
Дата осмотра	13.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	древесина
Этажность	1
Износ	95%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	Стены имеют отклонения по вертикали и горизонтالي, фундамент бутобетонный частично разрушен, частичное раскрытие кровли
Причины разрушения	Физический и моральный износ
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	нет
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,30
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов  
на территории Дембровского сельского совета на 30.04.2026 г.

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	53527
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Дембровский с/с, д.Зюки д.1
Площадь жилого дома	62 м.кв.
Размер	6,2 x 10 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1954
Дата осмотра	13.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	Стены имеют отклонения по вертикали и горизонтали, фундамент бутобетонный частично разрушен, частичное раскрытие кровли
Причины разрушения	Физический и моральный износ
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	нет
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,15
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов  
на территории Дембровского сельского совета на 30.04.2026 г.

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	53525
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Дембровский с/с, д.Малинники д.5А
Площадь жилого дома	54 м.кв.
Размер	6 х 9 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1945
Дата осмотра	13.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	древесина
Этажность	1
Износ	85%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	Стены имеют отклонения по вертикали и горизонтالي, фундамент бутобетонный частично разрушен, частичное раскрытие кровли
Причины разрушения	Физический и моральный износ
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	нет
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,10
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов  
на территории Дембровского сельского совета на 30.04.2026 г.

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	53519
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Дембровский с/с, д.Малинники д.38
Площадь жилого дома	70 м.кв.
Размер	7 x 10 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1920
Дата осмотра	13.11.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	Стены имеют отклонения по вертикали и горизонтали, фундамент бутобетонный частично разрушен, частичное раскрытие кровли
Причины разрушения	Физический и моральный износ
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	нет
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,18
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов  
на территории Дембровского сельского совета на 30.04.2026 г.

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	45968
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Дембровский с/с, д.Евлаши д.17
Площадь жилого дома	36 м.кв.
Размер	6 х 6 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1950
Дата осмотра	14.05.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	Стены имеют отклонения по вертикали и горизонтالي, фундамент бутобетонный частично разрушен, частичное раскрытие кровли
Причины разрушения	Физический и моральный износ
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	нет
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,19
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов  
на территории Дембровского сельского совета на 30.04.2026 г.

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	45890
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Дембровский с/с, д.Шинковцы д.40
Площадь жилого дома	29 м.кв.
Размер	5 x 5,8 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1929
Дата осмотра	14.05.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	древесина
Этажность	1
Износ	75%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	Стены имеют отклонения по вертикали и горизонтали, фундамент бутобетонный частично разрушен, частичное раскрытие кровли
Причины разрушения	Физический и моральный износ
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	нет
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,19
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов  
на территории Дембровского сельского совета на 30.04.2026 г.

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	45885
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Дембровский с/с, д.Старая Спуша ул.Зелёная д.23
Площадь жилого дома	30 м.кв.
Размер	5 х 6 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1918
Дата осмотра	14.05.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	Стены имеют отклонения по вертикали и горизонтالي, фундамент бутобетонный частично разрушен, частичное раскрытие кровли
Причины разрушения	Физический и моральный износ
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	нет
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,25
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов  
на территории Дембровского сельского совета на 30.04.2026 г.

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	45893
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Дембровский с/с, д.Рича д.24А
Площадь жилого дома	64 м.кв.
Размер	6,4x10 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1937
Дата осмотра	14.05.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	Стены имеют отклонения по вертикали и горизонтали, фундамент бутобетонный частично разрушен, частичное раскрытие кровли
Причины разрушения	Физический и моральный износ
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,30
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов  
на территории Дембровского сельского совета на 30.04.2026 г.

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	44221
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Дембровский с/с, д.Старовщина ул.Центральная, д.59
Площадь жилого дома	42 м.кв.
Размер	6x7 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1930
Дата осмотра	14.04.2024
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	Стены имеют отклонения по вертикали и горизонтали, фундамент бутобетонный частично разрушен, частичное раскрытие кровли
Причины разрушения	Физический и моральный износ
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	хозпостройка
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,23
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов  
на территории Дембровского сельского совета на 30.04.2026 г.

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	47973
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Дембровский с/с, д.Борисовка, 8
Площадь жилого дома	60 м.кв.
Размер	7,5x8 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1948
Дата осмотра	18.06.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	Стены имеют отклонения по вертикали и горизонтали, фундамент бутобетонный частично разрушен, частичное раскрытие кровли
Причины разрушения	Физический и моральный износ
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	1 сарай
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов  
на территории Дембровского сельского совета на 30.04.2026 г.

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	47981
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Дембровский с/с, д.Евлаши, 20А
Площадь жилого дома	40 м.кв.
Размер	5x8 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1934
Дата осмотра	24.06.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	V
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	Стены имеют отклонения по вертикали и горизонтали, фундамент бутобетонный частично разрушен, крыша частично раскрыта
Причины разрушения	Физический и моральный износ
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	-
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,25
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов  
на территории Дембровского сельского совета на 30.04.2026 г.

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	47982
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Дембровский с/с, д.Кухари, 4
Площадь жилого дома	60 м.кв.
Размер	7,5x8 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1947
Дата осмотра	24.06.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	Стены имеют отклонения по вертикали и горизонтали, фундамент бутобетонный частично разрушен, частичное раскрытие кровли
Причины разрушения	Физический и моральный износ
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	-
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,05
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов  
на территории Дембровского сельского совета на 30.04.2026 г.

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	47983
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Дембровский с/с, д.Кухари, 5
Площадь жилого дома	35 м.кв.
Размер	5x7 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1959
Дата осмотра	24.06.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	Грозит обвалом
Причины разрушения	Физический и моральный износ
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	-
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,27
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов  
на территории Дембровского сельского совета на 30.04.2026 г.

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	47984
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Дембровский с/с, д.Кухари, 11
Площадь жилого дома	52 м.кв.
Размер	6,5x8 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1937
Дата осмотра	24.06.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	Грозит обвалом
Причины разрушения	Физический и моральный износ
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	-
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,33
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов  
на территории Дембровского сельского совета на 30.04.2026 г.

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	47986
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Дембровский с/с, д.Рича, 17А
Площадь жилого дома	56 м.кв.
Размер	7x8 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1948
Дата осмотра	24.06.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	Грозит обвалом
Причины разрушения	Физический и моральный износ
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	-
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,36
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов  
на территории Дембровского сельского совета на 30.04.2026 г.

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	47987
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Дембровский с/с, д.Шинковцы, 47
Площадь жилого дома	45 м.кв.
Размер	6x7,5 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1970
Дата осмотра	24.06.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	Грозит обвалом
Причины разрушения	Физический и моральный износ
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	-
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,25
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов  
на территории Дембровского сельского совета на 30.04.2026 г.

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	48924
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Дембровский с/с, д.Евлаши, 10
Площадь жилого дома	54 м.кв.
Размер	6x9 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1963
Дата осмотра	14.07.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	Грозит обвалом
Причины разрушения	Физический и моральный износ
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	-
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,31
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов  
на территории Дембровского сельского совета на 30.04.2026 г.

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	48925
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Дембровский с/с, д.Евлаши, 26
Площадь жилого дома	24 м.кв.
Размер	4х6 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1918
Дата осмотра	14.07.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	Грозит обвалом
Причины разрушения	Физический и моральный износ
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	-
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,26
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов  
на территории Дембровского сельского совета на 30.04.2026 г.

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	48927
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Дембровский с/с, д.Борисовка, 7
Площадь жилого дома	36 м.кв.
Размер	5x7,2 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1940
Дата осмотра	14.07.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	Грозит обвалом
Причины разрушения	Физический и моральный износ
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	-
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,36
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов  
на территории Дембровского сельского совета на 30.04.2026 г.

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	48928
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Дембровский с/с, д.Борисовка, 13
Площадь жилого дома	30 м.кв.
Размер	5х6 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1939
Дата осмотра	14.07.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	Грозит обвалом
Причины разрушения	Физический и моральный износ
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	-
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,25
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов  
на территории Дембровского сельского совета на 30.04.2026 г.

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	51253
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Дембровский с/с, д.Шинковцы, 52
Площадь жилого дома	48 м.кв.
Размер	6x8 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1948
Дата осмотра	17.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	Грозит обвалом
Причины разрушения	Физический и моральный износ
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	-
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,19
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов  
на территории Дембровского сельского совета на 30.04.2026 г.

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	51261
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Дембровский с/с, д.Кузьмы, 2
Площадь жилого дома	54 м.кв.
Размер	6х9 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1935
Дата осмотра	17.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	Грозит обвалом
Причины разрушения	Физический и моральный износ
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	-
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,38
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов  
на территории Дембровского сельского совета на 30.04.2026 г.

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	51263
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Дембровский с/с, д.Кузьмы, 12
Площадь жилого дома	50 м.кв.
Размер	6,25x8 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1942
Дата осмотра	17.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	Грозит обвалом
Причины разрушения	Физический и моральный износ
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	-
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,18
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов  
на территории Дембровского сельского совета на 30.04.2026 г.

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	51264
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Дембровский с/с, д.Кузьмы, 13
Площадь жилого дома	58 м.кв.
Размер	6,45х9 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1942
Дата осмотра	17.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80 %
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	Грозит обвалом
Причины разрушения	Физический и моральный износ
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	-
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,45
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов  
на территории Дембровского сельского совета на 30.04.2026 г.

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	51266
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Дембровский с/с, д.Старовщина, ул.Центральная, д.61
Площадь жилого дома	45 м.кв.
Размер	6 x 7,5 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1937
Дата осмотра	17.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75 %
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	Грозит обвалом
Причины разрушения	Физический и моральный износ
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	-
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,25
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов  
на территории Дембровского сельского совета на 30.04.2026 г.

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	51267
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Дембровский с/с, д.Старовщина, ул.Центральная, д.50
Площадь жилого дома	20 м.кв.
Размер	4 x 5 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1950
Дата осмотра	17.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80 %
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	Грозит обвалом
Причины разрушения	Физический и моральный износ
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	-
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,09
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов  
на территории Дембровского сельского совета на 30.04.2026 г.

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	51269
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Дембровский с/с, д.Кухари, д.2
Площадь жилого дома	28 м.кв.
Размер	5 х 5,6 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1947
Дата осмотра	17.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80 %
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	Грозит обвалом
Причины разрушения	Физический и моральный износ
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	-
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,25
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов  
на территории Дембровского сельского совета на 30.04.2026 г.

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	51273
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Дембровский с/с, д.Старовщина, ул.Центральная, д.17
Площадь жилого дома	30 м.кв.
Размер	5 x 6 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1938
Дата осмотра	17.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85 %
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	Грозит обвалом
Причины разрушения	Физический и моральный износ
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	-
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,13
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов  
на территории Дембровского сельского совета на 30.04.2026 г.

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	51715
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Дембровский с/с, д.Завалки, д.14
Площадь жилого дома	60 м.кв.
Размер	6 x 10 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1938
Дата осмотра	29.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80 %
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	Грозит обвалом
Причины разрушения	Физический и моральный износ
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	-
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,30
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов  
на территории Дембровского сельского совета на 30.04.2026 г.

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	51720
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Дембровский с/с, д.Богуши, д.34
Площадь жилого дома	22 м.кв.
Размер	4,4 х 5 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1969
Дата осмотра	29.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80 %
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	Грозит обвалом
Причины разрушения	Физический и моральный износ
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	-
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,25
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов  
на территории Дембровского сельского совета на 30.04.2026 г.

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	51721
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Дембровский с/с, д.Бали, д.9
Площадь жилого дома	54 м.кв.
Размер	6 x 9 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1921
Дата осмотра	29.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85 %
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	Грозит обвалом
Причины разрушения	Физический и моральный износ
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	-
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,36
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов  
на территории Дембровского сельского совета на 30.04.2026 г.

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	51722
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Дембровский с/с, д.Воронки, д.17
Площадь жилого дома	60 м.кв.
Размер	6 x 10 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1935
Дата осмотра	29.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80 %
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	Грозит обвалом
Причины разрушения	Физический и моральный износ
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	-
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,45
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов  
на территории Дембровского сельского совета на 30.04.2026 г.

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	51723
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Дембровский с/с, д.Войкалы, д.12
Площадь жилого дома	38 м.кв.
Размер	5 x 7,6 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1946
Дата осмотра	29.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80 %
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	V
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	V
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	Грозит обвалом
Причины разрушения	Физический и моральный износ
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	-
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,10
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений

Сведения из Единого реестра пустующих домов  
на территории Дембровского сельского совета на 30.04.2026 г.

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	51725
Адрес	Гродненская обл., Щучинский р-н, Дембровский с/с, д.Ройши, д.4
Площадь жилого дома	40 м.кв.
Размер	5 х 8 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1920
Дата осмотра	29.09.2025
Назначение	Здание многоквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85 %
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	√
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	√
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	Грозит обвалом
Причины разрушения	Физический и моральный износ
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	-
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0,16
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	нет сведений
Уплата земельного налога	нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	нет сведений