

## Сведения из Единого реестра пустующих домов на 01.12.2025

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	42068
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Лядский с/с, д.Намейки, д.23
Площадь жилого дома	32,0 м.кв.
Размер	6.4 x 5м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1950
Дата осмотра	14.03.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	70%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	-
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0.2
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

## Сведения из Единого реестра пустующих домов на 01.12.2025

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	42102
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Лядский с/с, д.Намейки, д.34
Площадь жилого дома	57,0 м.кв.
Размер	7,5 x 7,6м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1974
Дата осмотра	14.03.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	-
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0.12
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

## Сведения из Единого реестра пустующих домов на 01.12.2025

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	42783
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Лядский с/с, д.Намейки, д.36
Площадь жилого дома	50,0 м.кв.
Размер	10,0 x 5,0м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1955
Дата осмотра	25.03.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	-
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0.35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

## Сведения из Единого реестра пустующих домов на 01.12.2025

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	42211
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Лядский с/с, д.Пачковщина, д.1
Площадь жилого дома	40,0 м.кв.
Размер	8 x 5м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1934
Дата осмотра	14.03.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	-
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0.1
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

## Сведения из Единого реестра пустующих домов на 01.12.2025

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	44966
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Лядский с/с, д.Жагуны, д.5
Площадь жилого дома	35,0 м.кв.
Размер	7 х 5м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1921
Дата осмотра	23.04.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	90%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	✓
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	-
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0.1
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

## Сведения из Единого реестра пустующих домов на 01.12.2025

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	45864
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Лядский с/с, д.Жагуны, д.4
Площадь жилого дома	48,0 м.кв.
Размер	6,0х 8,0м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1938
Дата осмотра	14.05.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	-
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0.15
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

## Сведения из Единого реестра пустующих домов на 01.12.2025

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	50467
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Лядский с/с, д.Скраги, д.13
Площадь жилого дома	65,0 м.кв.
Размер	6,5 x 10,0м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1968
Дата осмотра	18.06.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	-
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0.17
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

## Сведения из Единого реестра пустующих домов на 01.12.2025

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	51189
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Лядский с/с, д.Скраги, д.27
Площадь жилого дома	30,0 м.кв.
Размер	6 х 5м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1929
Дата осмотра	16.09.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	-
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0.25
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

## Сведения из Единого реестра пустующих домов на 01.12.2025

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	42790
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Лядский с/с, д.Пачковщина, д.5
Площадь жилого дома	36,0 м.кв.
Размер	6 х 6м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1919
Дата осмотра	25.03.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	-
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0.25
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

## Сведения из Единого реестра пустующих домов на 01.12.2025

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	42791
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Лядский с/с, д.Пачковщина, д.2
Площадь жилого дома	40,0 м.кв.
Размер	8 x 5м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1930
Дата осмотра	25.03.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	-
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0.35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

## Сведения из Единого реестра пустующих домов на 01.12.2025

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	42793
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Лядский с/с, д.Пачковщина, д.3
Площадь жилого дома	42,0 м.кв.
Размер	7 х 6м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1924
Дата осмотра	25.03.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	-
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0.1
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений

## Сведения из Единого реестра пустующих домов на 01.12.2025

Наименование показателя	Значение показателя
<b>СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ</b>	
Вид объекта	Дом
ID	42795
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Лядский с/с, д.Пачковщина, д.7
Площадь жилого дома	40,0 м.кв.
Размер	8 x 5м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1953
Дата осмотра	25.03.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА</b>	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	X
Разрушен	X
Грозит обвалом	X
Может быть изготовлен акт гибели	X
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
<b>СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ</b>	
Составные части и принадлежности	-
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ</b>	
Площадь земельного участка	0.16
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
<b>СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ</b>	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений