Сведения из Единого реестра пустующих домов на 20.10.2026

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	54614
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Ищельняны, д.2В
Площадь жилого дома	60,0 м.кв.
Размер	6,0 x 10.0 м
Дата ввода в эксплуатацию	1957
Дата осмотра	18.12.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	90%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	✓
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Сарай, износ 85%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.48
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



д.Ищельняны, д.2В

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	54071
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Ютевцы, д.6А
Площадь жилого дома	84,0 м.кв.
Размер	10,6х7,9 м
Дата ввода в эксплуатацию	1917
Дата осмотра	01.12.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	95%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	✓
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	Физический и моральный износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.1
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	44599
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Заболоть, д.2
Площадь жилого дома	84,0 м.кв.
Размер	9,6х8,8 м
Дата ввода в эксплуатацию	1960
Дата осмотра	18.04.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Сарай, износ 75%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.47
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	44601
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Заболоть, д.14
Площадь жилого дома	63.0 м.кв.
Размер	7,50х8,4 м
Дата ввода в эксплуатацию	1937
Дата осмотра	18.04.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.15
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений




Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	51058
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Буртичи, д.4
Площадь жилого дома	50.0 м.кв.
Размер	8,2х6,1 м
Дата ввода в эксплуатацию	1956
Дата осмотра	10.09.2025
Назначение	Здание блокированного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	2 сарая, уборная, колодец. Износ 75%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	51060
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Буртичи , д.10
Площадь жилого дома	40.0 м.кв.
Размер	6,6х6,1 м
Дата ввода в эксплуатацию	1944
Дата осмотра	10.09.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец. Износ 75%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.29
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	51061
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Буртичи, д.11
Площадь жилого дома	40.0 м.кв.
Размер	5,8х8,6 м
Дата ввода в эксплуатацию	1919
Дата осмотра	10.09.2025
Назначение	Здание одноквартрного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец. износ 80%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.29
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



д.Буртичи, д.11

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	51062
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Буртичи, д.15
Площадь жилого дома	50.0 м.кв.
Размер	6,1х8,2 м
Дата ввода в эксплуатацию	1943
Дата осмотра	10.09.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	сарай, износ 80%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.18
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
	СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ
Вид объекта	Дом
ID	51063
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Буртичи, д.18
Площадь жилого дома	60.0 м.кв.
Размер	8,7х6,9 м
Дата ввода в эксплуатацию	1932
Дата осмотра	10.09.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
	СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
	СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ
Составные части и принадлежности	сарай, износ 80%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



д.Буртичи, д.18

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
	СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ
Вид объекта	Дом
ID	51065
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Буртичи, д.32
Площадь жилого дома	30.0 м.кв.
Размер	6,4х4,7 м
Дата ввода в эксплуатацию	1931
Дата осмотра	10.09.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
	СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
	СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ
Составные части и принадлежности	сарай, износ 75%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
	СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ
Вид объекта	Дом
ID	51066
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Буртичи , д.34
Площадь жилого дома	60.0 м.кв.
Размер	5,8х10,3 м
Дата ввода в эксплуатацию	1930
Дата осмотра	10.09.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
	СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
	СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ
Составные части и принадлежности	колодец
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.15
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



Сведения из Единого реестра пустующих домов


Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	51067
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Буртичи , д.37
Площадь жилого дома	40.0 м.кв.
Размер	6,3х6,3 м
Дата ввода в эксплуатацию	1930
Дата осмотра	10.09.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	колодец
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



д.Буртичи, д.37

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
	СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ
Вид объекта	Дом
ID	62383
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Дамовцы, ул.Советская, д.1А
Площадь жилого дома	60.2 м.кв.
Размер	6,5х9,3 м
Дата ввода в эксплуатацию	1924
Дата осмотра	11.09.2026
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
	СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
	СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ
Составные части и принадлежности	Сарай пристроен к дому, колодец
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.47
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



д.Дамовцы, ул.Советская, д.1А

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
	СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ
Вид объекта	Дом
ID	62291
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Оленковцы, д.83
Площадь жилого дома	50.0 м.кв.
Размер	5,0х10,0 м
Дата ввода в эксплуатацию	1950
Дата осмотра	09.09.2026
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
	СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
	СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ
Составные части и принадлежности	Сарай, летняя кухня, погреб, колодец
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.6
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
	СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ
Вид объекта	Дом
ID	53001
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Козенцы, д.1А
Площадь жилого дома	50,0 м.кв.
Размер	5.0Х10.0 м
Дата ввода в эксплуатацию	1958
Дата осмотра	31.10.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
	СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
	СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ
Составные части и принадлежности	сарай – износ 85%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.5
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53000
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Новоселки, д.13
Площадь жилого дома	60,0 м.кв.
Размер	6,0х10,0 м
Дата ввода в эксплуатацию	1928
Дата осмотра	31.10.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	сарай – износ 85%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53043
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Новоселки, д.11
Площадь жилого дома	48,0 м.кв.
Размер	6,4х7,5 м
Дата ввода в эксплуатацию	1937
Дата осмотра	03.11.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	сарай – износ 70%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.24
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



д.Новоселки, д.11

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	52979
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Богдановцы, д.43А
Площадь жилого дома	54,0 м.кв.
Размер	6,8х7,3 м
Дата ввода в эксплуатацию	1917
Дата осмотра	31.10.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Колодец, сарай – износ 80%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.25
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53044
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Новоселки, д.4
Площадь жилого дома	48,0 м.кв.
Размер	8,0х6,0 м
Дата ввода в эксплуатацию	1948
Дата осмотра	03.11.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	сарай – износ 75%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.22
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53408
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Новоселки, д.7
Площадь жилого дома	40,0 м.кв.
Размер	6,1х6,5 м
Дата ввода в эксплуатацию	1941
Дата осмотра	12.11.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Колодец, летняя кухня, сарай – износ 85%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.5
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	54447
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Казарезы, д.3А
Площадь жилого дома	80.0 м.кв.
Размер	10,0х8,0 м
Дата ввода в эксплуатацию	1967
Дата осмотра	15.12.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.16
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	54380
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Кемяны, ул.Центральная, д.28
Площадь жилого дома	60,0 м.кв.
Размер	6.0х10,0 м
Дата ввода в эксплуатацию	1954
Дата осмотра	11.12.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	90%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	✓
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	Физический и моральный износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.51
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	54379
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Кемяны, ул.Центральная, д.12
Площадь жилого дома	72,0 м.кв.
Размер	8.0х9,0 м
Дата ввода в эксплуатацию	1960
Дата осмотра	11.12.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Колодец, сарай. погреб – 80%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.23
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



д.Кемяны, ул.Центральная, д.12

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	54376
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Кемяны, ул.Центральная, д.13
Площадь жилого дома	72,0 м.кв.
Размер	8.0х9,0 м
Дата ввода в эксплуатацию	1961
Дата осмотра	11.12.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Колодец, 2 сарая – 75%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.47
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



д.Кемяны, ул.Центральная, д.13

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	54078
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Ищельняны, д.7А
Площадь жилого дома	60,0 м.кв.
Размер	6.0х10,0 м
Дата ввода в эксплуатацию	1918
Дата осмотра	01.12.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	колодец
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.37
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	54077
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Ищельняны, д.10
Площадь жилого дома	39,5 м.кв.
Размер	5,6х7,1 м
Дата ввода в эксплуатацию	1918
Дата осмотра	01.12.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Сарай, износ – 90%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.21
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	54076
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Ищельняны, д.11А
Площадь жилого дома	64,0 м.кв.
Размер	8,0х8,0 м
Дата ввода в эксплуатацию	1918
Дата осмотра	01.12.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	Физический и моральный износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	колодец
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.37
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	54075
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Ищельняны, д.11Б
Площадь жилого дома	50,0 м.кв.
Размер	5,0х10,0 м
Дата ввода в эксплуатацию	1911
Дата осмотра	01.12.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	90%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	✓
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	Физический и моральный износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.42
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	54074
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Ищельняны, д.7
Площадь жилого дома	80,0 м.кв.
Размер	9,0х8,0 м
Дата ввода в эксплуатацию	1914
Дата осмотра	01.12.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	95%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	✓
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	Физический и моральный износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Сарай - износ 90%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.27
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	54073
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Ищельняны, д.14А
Площадь жилого дома	54,0 м.кв.
Размер	7,2х7,6 м
Дата ввода в эксплуатацию	1913
Дата осмотра	01.12.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	95%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	✓
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	Физический и моральный износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Сарай, летняя кухня- износ 90%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.27
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



Сведения из Единого реестра пустующих домов


Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	54072
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Ищельняны, д.10А
Площадь жилого дома	55,9 м.кв.
Размер	7,2х7,6 м
Дата ввода в эксплуатацию	1923
Дата осмотра	01.12.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	95%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	✓
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	Физический и моральный износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Сарай, летняя кухня- износ 90%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.38
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



д.Ищельняны, д.10А

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53860
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Тумашевцы, ул.8 Сакавика д.12
Площадь жилого дома	84,0 м.кв.
Размер	10,5х8,0 м
Дата ввода в эксплуатацию	1920
Дата осмотра	25.11.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Колодец, сарай – износ 80%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.1
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



д.Тумашевцы,
ул. 8 Сакавика, д.12

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53859
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Церковцы, д.15
Площадь жилого дома	40,0 м.кв.
Размер	5,0 х 8,0 м
Дата ввода в эксплуатацию	1920
Дата осмотра	25.11.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	сарай – износ 85%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.3
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



д.Церковцы, д.15


Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53858
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Церковцы, д.25
Площадь жилого дома	68,0 м.кв.
Размер	7,9х8,6 м
Дата ввода в эксплуатацию	1938
Дата осмотра	25.11.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	2 сарая, погреб – износ 80%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.25
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53857
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Церковцы, д.22
Площадь жилого дома	40,0 м.кв.
Размер	8.0 х 5,0 м
Дата ввода в эксплуатацию	1955
Дата осмотра	25.11.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Колодец, 3 сарая, уборная – износ 80%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.5
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



д.Церковцы, д.22

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53721
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Церковцы, д.11
Площадь жилого дома	84,0 м.кв.
Размер	7,8 х 10,8 м
Дата ввода в эксплуатацию	1936
Дата осмотра	18.11.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	сарай, уборная – износ 80%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.4
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53720
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Церковцы, д.26
Площадь жилого дома	35,0 м.кв.
Размер	7,0х5,0 м
Дата ввода в эксплуатацию	1932
Дата осмотра	18.11.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	2 сарая, летняя кухня – износ 80%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.4
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53719
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Церковцы, д.33
Площадь жилого дома	30,0 м.кв.
Размер	6,0 х 5,0 м
Дата ввода в эксплуатацию	1950
Дата осмотра	18.11.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Колодец, сарай – износ 80%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53410
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Волока, д.10
Площадь жилого дома	54,0 м.кв.
Размер	6,0 х 9,0 м
Дата ввода в эксплуатацию	1929
Дата осмотра	12.11.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	колодец
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.5
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	53409
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Новоселки, д.8
Площадь жилого дома	48,0 м.кв.
Размер	6,0 х 8,0 м
Дата ввода в эксплуатацию	1938
Дата осмотра	12.11.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.5
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	52998
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Богдановцы, д.52
Площадь жилого дома	60,0 м.кв.
Размер	6,5 х 9,2 м
Дата ввода в эксплуатацию	1957
Дата осмотра	31.10.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Колодец, 2 сарая, погреб – износ 75%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.45
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	52985
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Богдановцы, д.36
Площадь жилого дома	62,0 м.кв.
Размер	7,8 х 7,9 м
Дата ввода в эксплуатацию	1916
Дата осмотра	31.10.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.28
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	52975
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Богдановцы, д.47А
Площадь жилого дома	40,0 м.кв.
Размер	5.0 x 8.0 м
Дата ввода в эксплуатацию	1917
Дата осмотра	31.10.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.16
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	52969
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Богдановцы, д.47
Площадь жилого дома	54,0 м.кв.
Размер	6.8x8.0 м
Дата ввода в эксплуатацию	1966
Дата осмотра	31.10.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	2 сарая износ 75%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	52064
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Ялошевцы, д.11
Площадь жилого дома	48.0м.кв.
Размер	6,0х8,0 м
Дата ввода в эксплуатацию	1960
Дата осмотра	09.10.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	колодец
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.45
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	52063
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Казарезы, д.6
Площадь жилого дома	54,0 м.кв.
Размер	9,0х6,0 м
Дата ввода в эксплуатацию	1927
Дата осмотра	09.10.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.41
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	52059
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Казарезы, д.5
Площадь жилого дома	60,0 м.кв.
Размер	6,5х9,2м
Дата ввода в эксплуатацию	1939
Дата осмотра	09.10.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.34
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	44087
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Холечино д.30
Площадь жилого дома	41,6 м.кв.
Размер	5,9х7,1м
Дата ввода в эксплуатацию	1930
Дата осмотра	11.04.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Сарай совмещен с домом, уборная, износ 80%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.25
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	52057
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Казарезы, д.4А
Площадь жилого дома	58,0 м.кв.
Размер	9,1х6,4м
Дата ввода в эксплуатацию	1940
Дата осмотра	09.10.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.34
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	52055
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Казарезы, д.6А
Площадь жилого дома	72,0 м.кв.
Размер	8,2 х 8,8м
Дата ввода в эксплуатацию	1940
Дата осмотра	09.10.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	44088
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Холечино, д.19
Площадь жилого дома	60,0 м.кв.
Размер	7.1х8.5м
Дата ввода в эксплуатацию	1941
Дата осмотра	11.04.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.41
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	44085
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Кирели, д.3
Площадь жилого дома	62.2 м.кв.
Размер	6,7х9,3 м
Дата ввода в эксплуатацию	1956
Дата осмотра	11.04.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.33
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет сведений
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	40877
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Кирели, д.45
Площадь жилого дома	31,1 м.кв.
Размер	5,3 х 5.9м
Дата ввода в эксплуатацию	1956
Дата осмотра	03.03.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	Стены, фундамент, крыша частично раскрыта
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	Моральный и физический износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Сарай, износ 85%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.27га
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	52053
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Казарезы, д.10
Площадь жилого дома	50,0 м.кв.
Размер	6,5х7,7 м.кв.
Дата ввода в эксплуатацию	1954
Дата осмотра	09.10.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	95%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	✓
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	физический и моральный износ
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.4
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	46016
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Дерванцы, ул.Луговая, д.1
Площадь жилого дома	39.0 м.кв.
Размер	5,1х9,6 м
Дата ввода в эксплуатацию	1913
Дата осмотра	16.05.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.14
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	46015
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Дерванцы, ул.Луговая, д.3
Площадь жилого дома	30.0 м.кв.
Размер	4.2 х 7.1 м
Дата ввода в эксплуатацию	1939
Дата осмотра	16.05.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	сарай, колодец; износ 80%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.26
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



д.Дерванцы,
ул.Луговая, д.3

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	52290
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Зеневцы, д.22
Площадь жилого дома	72.0 м.кв.
Размер	9.0х8,0 м
Дата ввода в эксплуатацию	1959
Дата осмотра	09.09.2026
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	сарай, износ 80%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	44960
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Дерванцы, ул.Луговая, д.13
Площадь жилого дома	45.0 м.кв.
Размер	7,5х6,0 м
Дата ввода в эксплуатацию	1944
Дата осмотра	25.04.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	сарай, износ 90%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.4
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	44959
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Дерванцы, ул.Луговая, д.29А
Площадь жилого дома	70.0 м.кв.
Размер	7.6х9,2 м
Дата ввода в эксплуатацию	1959
Дата осмотра	25.04.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	сарай, износ 80%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.21
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



д.Дерванцы, ул.Луговая,д.29А

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	44957
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Дерванцы, ул.Луговая, д.37
Площадь жилого дома	80.0 м.кв.
Размер	9,20х8,7 м
Дата ввода в эксплуатацию	1949
Дата осмотра	25.04.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Сарай, износ 80%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.15
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



д.Дерванцы, д.37

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
	СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ
Вид объекта	Дом
ID	44961
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Дерванцы, ул.Луговая, д.69А
Площадь жилого дома	94.0 м.кв.
Размер	8,6х10,9 м
Дата ввода в эксплуатацию	1939
Дата осмотра	25.04.2025
Назначение	Здание блокированного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
	СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
	СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ
Составные части и принадлежности	сарай, износ 85%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	51232
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Зеневцы, д.8
Площадь жилого дома	30.0 м.кв.
Размер	5,0х6,0м
Дата ввода в эксплуатацию	1932
Дата осмотра	17.09.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.30
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	46017
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Зеневцы, д.11
Площадь жилого дома	48.0 м.кв.
Размер	6,0х8,0 м
Дата ввода в эксплуатацию	1950
Дата осмотра	16.05.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Сарай, колодец; износ 75%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	46018
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Зеневцы, д.39
Площадь жилого дома	60.0 м.кв.
Размер	6,0х10,0 м
Дата ввода в эксплуатацию	1938
Дата осмотра	16.05.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	46708
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, аг.Скрибовцы, ул.Восточная, д.18Б
Площадь жилого дома	58.6 м.кв.
Размер	7,5х7,8 м
Дата ввода в эксплуатацию	1962
Дата осмотра	27.05.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Летняя кухня, износ 70%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.25
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



аг.Скрибовцы, ул.Восточная, д.18Б

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	46713
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, аг.Скрибовцы, ул.Комсомольская, д.10
Площадь жилого дома	43.2 м.кв.
Размер	6.0x7.2 м
Дата ввода в эксплуатацию	1951
Дата осмотра	27.05.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Летняя кухня, сарай, уборная, износ 80%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.12
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	47262
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с,д.Новосады, д.1
Площадь жилого дома	72.0 м.кв.
Размер	9.0 x 8.0 м
Дата ввода в эксплуатацию	1935
Дата осмотра	27.05.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	47264
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Новосады, д.11
Площадь жилого дома	61.0 м.кв.
Размер	7.4 x 8.2 м
Дата ввода в эксплуатацию	1932
Дата осмотра	27.05.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	48016
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с д.Дамовцы, д.б/н
Площадь жилого дома	60.0 м.кв.
Размер	7.6х7.9 м
Дата ввода в эксплуатацию	1952
Дата осмотра	19.06.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Сарай. Износ 80%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.45
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	48018
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Дамовцы, д.б/н
Площадь жилого дома	40.0 м.кв.
Размер	6,6х6,1 м
Дата ввода в эксплуатацию	1938
Дата осмотра	19.06.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	2 сарая. гараж.. Износ 80%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.32
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	48945
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Дамовцы, ул. 17 Верасня, д.4А
Площадь жилого дома	65.0 м.кв.
Размер	7,8х8,3 м
Дата ввода в эксплуатацию	1930
Дата осмотра	14.07.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	2 сарая, летняя кухня, колодец; износ 80%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.45
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	48956
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Красули, д.19. кв.1
Площадь жилого дома	63.0 м.кв.
Размер	7.8 х 8,1м
Дата ввода в эксплуатацию	1955
Дата осмотра	14.07.2025
Назначение	Здание блокированного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Сарай, летняя кухня, колодец. Износ 75%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.63
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	51578
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Красули, д.19. кв.2
Площадь жилого дома	63.0 м.кв.
Размер	7.8x8.1 м
Дата ввода в эксплуатацию	1955
Дата осмотра	07.07.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	2 сарая, уборная; износ 75%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.63
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений




Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	48951
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с., д.Красули, д.34
Площадь жилого дома	72.0 м.кв.
Размер	9,2 х8,2 м
Дата ввода в эксплуатацию	1947
Дата осмотра	14.07.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Сарай - износ 75%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.53
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	51697
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Большие Бояры, д.19
Площадь жилого дома	55.0 м.кв.
Размер	6.4x8.6 м
Дата ввода в эксплуатацию	1949
Дата осмотра	29.09.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.32
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	51699
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Большие Бояры, д.29
Площадь жилого дома	89.7 м.кв.
Размер	8,5x10,6 м
Дата ввода в эксплуатацию	1935
Дата осмотра	29.09.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.25
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	51700
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с., д.Малые Бояры, д.19А
Площадь жилого дома	45.0 м.кв.
Размер	6,2х7,3 м
Дата ввода в эксплуатацию	1958
Дата осмотра	29.09.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	90%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.34
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	51701
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Малые Бояры, д.16
Площадь жилого дома	50.0 м.кв.
Размер	6,9х7,2 м
Дата ввода в эксплуатацию	1917
Дата осмотра	29.09.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	90%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.32
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



д.Малые Бояры, д.16

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	51702
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с., д.Малые Бояры, д.15
Площадь жилого дома	50.0 м.кв.
Размер	7,7х6,5 м
Дата ввода в эксплуатацию	1925
Дата осмотра	29.09.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.32
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



д.Малые Бояры, д.15

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	51703
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с., д.Малые Бояры, д.5
Площадь жилого дома	73.4м.кв.
Размер	8.1х9,06 м
Дата ввода в эксплуатацию	1964
Дата осмотра	29.09.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Колодец. летняя кухня; износ 75%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.46
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	51704
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с., д.Малые Бояры, д.13
Площадь жилого дома	86.3м.кв.
Размер	7,8х11.0 м
Дата ввода в эксплуатацию	1917
Дата осмотра	29.09.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	-
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.32
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	52999
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Богдановцы, д.29
Площадь жилого дома	60,0 м.кв.
Размер	8,2х7,3 м
Дата ввода в эксплуатацию	1946
Дата осмотра	31.10.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	75%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Сарай - износ 75%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	51698
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Большие Бояры, д.28
Площадь жилого дома	37.9 м.кв.
Размер	6,4х5,9 м
Дата ввода в эксплуатацию	1917
Дата осмотра	29.09.2025
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	85%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	Сарай, навес; износ 80%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.25
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



д.Большие Бояры, д.28

Сведения из Единого реестра пустующих домов

Наименование показателя	Значение показателя
СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ ДОМЕ	
Вид объекта	Дом
ID	62117
Адрес	Республика Беларусь, Гродненская обл., Щучинский р-н, Можейковский с/с, д.Богдановцы, д.39
Площадь жилого дома	42.0м.кв.
Размер	6,0х7,0 м
Дата ввода в эксплуатацию	1944
Дата осмотра	02.09.2026
Назначение	Здание одноквартирного жилого дома
Материал стен	Древесина
Этажность	1
Износ	80%
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО ДОМА	
На придомовой территории не осуществляются мероприятия по охране земель	✓
Не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории	✓
В аварийном состоянии	**X**
Разрушен	**X**
Грозит обвалом	**X**
Может быть изготовлен акт гибели	**X**
Сохранившиеся конструктивные элементы	
Деформации и повреждения	
Причины разрушения	
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ	
Составные части и принадлежности	2 сарая, колодец; износ 85%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	
Площадь земельного участка	0.35
Целевое назначение земельного участка	Земельный участок для размещения объектов жилой застройки
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ	
Уплата налога на недвижимость	Нет сведений
Уплата земельного налога	Нет сведений
Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги	Нет сведений
Возмещение расходов на электроэнергию	Нет оплаты более 3-ех лет
Выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений	Нет сведений



д.Богдановцы, д.39